



DETERMINAZIONE N° 20 DEL 19/01/2015

Oggetto: MATERNO INFANTILE – Incarico urgente per la messa in sicurezza della porta lato vano corsa, dell'ascensore destinato al pubblico e identificato con il numero 115-28361 (SS55)- CIG Z1A0FCF13E

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 delD. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che in data 5 marzo 2014è pervenuta a quest'ufficio una segnalazione dalla ditta titolare del contrato di manutenzione e conduzione degli impianti elevatori in merito al distacco dal muro del vano corsa del telaio della porta ascensore di cui in oggetto;tale impianto è stato immediatamente messo fuori servizio dalla predetta ditta manutentrice per ragioni di sicurezza;

- CONDIDERATO** che questo ServizioTecnico ha immediatamente provveduto al sopralluogo per verificare l'entità dl danno ovvero si è appurato che il distacco del telaio della porta è stato causato dalla vetustà delle pareti interne del vano corsa e che l'intervento di riparazione, in quanto di natura prettamente edile, non è contemplato nel capitolato d'appalto della manutenzione e conduzione degli impianti elevatori e pertanto si è reso necessario, per questioni di urgenza e sicurezza, far intervenire una ditta edile;
- CONSIDERATO** che per le ragioni su richiamate il ripristino andava immediatamente eseguito al fine di consentire la riattivazione dell'impianto elevatore, dal momento che il fermo prolungato dell'ascensore avrebbe comportato grossi disagi all'utenza e al personale;
- DATO ATTO** chela ditta Archetipo cooperativa Sociale, già impiegata presso gli stabili aziendali in altre lavorazioni, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della porta dell'ascensore destinato al pubblico presso l'edificio Materno Infantile, al fine di ripristinare il più celermente possibile il funzionamento dell'impianto elevatore;
- DATO ATTO** che per il suddetto intervento, il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Roberto Manca;
- VISTA** l'urgenza della situazione e la necessità di mettere in sicurezza il vano corsa dell'impianto elevatore n° 115-28361 si è provveduto ad incaricaree far intervenire, in data 03marzo 2014,la ditta ARCHETIPO COOP. SOCIALEcon sede a Sorso (SS) in via Marconi, 7dal momento che la stessa ditta era già impegnata negli stabili dell'AOU in altre lavorazioni e aveva dato la disponibilità ad intervenire immediatamente per la risoluzione del problema;
- DATO ATTO** che la ditta ARCHETIPO COOP. SOCIALE con sede a Sorso (SS) in via Marconi, 7 ha iniziato i lavori in data 03marzo 2014 e gli ha conclusi positivamente in data 06marzo 2014;
- DATO ATTO** che la Direzione dei Lavori è stata eseguita dal Geom. Michele Marongiu del Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con il titolare dell'impresa esecutrice ha quantificato le lavorazioni svolte in €. 891,42 oltre iva di legge pari ad €. 196,11, così come indicato nella documentazione contabile composta dallaLista in Economiaredatti con l'ausilio del Prezziario Regionale LL.PP. della Sardegna 2009 e che la stessa documentazione contabile è stata sottoscritta dalla ditta esecutrice dei lavori ovvero dal legale rappresentante dell'Impresa ARCHETIPO COOP. SOCIALE con sede a Sorso (SS) in via Marconi, 7(SS) partita iva 02361910900;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta " del Bilancio 2014.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta ARCHETIPO COOP. SOCIALE con sede a Sorso (SS) in via Marconi, 7(SS) partita iva 02361910900, l'importo di € 1.087,53 perl'esecuzione deilavoridi messa in sicurezza della porta, lato vano corsa dell'ascensore destinato al pubblico e identificato con il numero 115-28361 (SS55),ubicato nell'edificio Materno Infantile sito in Sassari - viale S. Pietro - **CIG Z1A0FCF13E**

- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato **“Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta”** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€1.087,53**;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z1A0FCF13E** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|---|---|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Michele Marongiu</p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p align="center">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p align="center">_____</p> |
| <p>La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/01/2015 per la durata di quindici giorni.</p> | |