



## **DETERMINAZIONE N° 17 DEL 15/01/2013**

**Oggetto: Riparazione del BISTURI AD ULTRASUONI in utilizzo presso le Sale Operatorie della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU di Sassari - CIG Z6906C2367.**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- CONSIDERATO** l’art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l’importo è inferiore a € 40.000,00.
- ATTESO CHE** in data 18/05/2012 la Caposala delle Sale Operatorie della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione del BISTURI AD ULTRASUONI di marca ETHICON ENDO SURGERY INC, modello HARMONIC GEN 11, matricola 1111113506;
- CONSIDERATO** che, il BISTURI AD ULTRASUONI sopracitato è compreso nel contratto di Global Service attualmente in essere con l’ATI Siemens riguardo la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

- CONSIDERATO** che, l'apparecchio in questione, collaudato in data 12/07/2012 dal S.I.C. Aziendale, risulta in garanzia fino al 11/07/2012;
- DATO ATTO** che, in data 17/05/2012 con Prot. n.: PG/2012/18174 si è provveduto ad aprire la chiamata per l'intervento di manutenzione alla Ditta fornitrice Prodifarm S.r.l.;
- CONSIDERATO** che la Ditta Prodifarm S.r.l., con sede nella Zona Industriale Predda Niedda Nord, strada 2 – 07100 Sassari (SS), è autorizzata, in quanto fornitrice, dalla Ditta produttrice a svolgere manutenzioni su tale apparecchio;
- VISTA** la comunicazione della Ditta Prodifarm S.r.l. con Prot. 2012/ 0018674 del 24/05/2012 (Riferimento Ditta: 52/mc) la quale cita che l'apparecchio da Noi indicato non presenta nessuna anomalia di funzionamento e che il problema risulta presentarsi sul cavo del manipolo cod. HP054 il quale risulta fuori garanzia poiché facente parte di un'altra fornitura precedente a quella del Bisturi ad Ultrasuoni da Noi richiesto;
- ACCERTATO** tramite sopralluogo del S.I.C. Aziendale di quanto affermato dalla Ditta Prodifarm S.r.l. nella comunicazione sopracitata;
- DATO ATTO** che per il ripristino funzionale del cavo del Bisturi ad Ultrasuoni la Ditta Prodifarm S.r.l. prevede una spesa pari a € 2.666,00 IVA esclusa;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z6906C2367** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 0507020103 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2012.

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta Prodifarm S.r.l., con Sede nella Zona Industriale Predda Niedda Nord, strada 2 – 07100 Sassari (SS), la riparazione del cavo del BISTURI AD ULTRASUONI di marca ETHICON ENDO SURGERY INC, modello HARMONIC GEN 11, matricola 1111113506 in dotazione presso le Sale Operatorie della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Sassari, per un importo complessivo pari a € 2.666,00 + IVA di legge:
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 0507020103 denominato "Manutenzioni e

Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 3.225,86 IVA compresa;

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z6906C2367** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: f.to Per. Ind. Francesco Macrì	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 15.01.2013 per la durata di quindici giorni.	