



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 80 DEL 28/02/2013

Oggetto: INTERVENTO URGENTE SU GUASTO PER LA SOSTITUZIONE DI QUATTRO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE INSTALLATE SUL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE DEI BRUCIATORI A GASOLIO DELLE CALDAIE AD ACQUA CALDA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO CLEMENTE – CIG Z3007BD8A1

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .

- PREMESSO** che nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria effettuate sulle apparecchiature di alimentazione delle caldaie ad acqua calda della centrale termica del palazzo clemente sono state riscontrate anomalie di funzionamento sulle valvole di intercettazione del combustibile installate sulle tubazioni di alimentazione dei bruciatori di gasolio;
- CONSIDERATO** che tali valvole fanno parte delle apparecchiature di sicurezza prescritte dalla normativa INAIL ed ex ISPESL (Raccolta R giugno 2009 – fascicolo R.2 ed R.3) e che pertanto devono essere obbligatoriamente presenti sulle tubazioni di combustibile che alimentano i bruciatori delle caldaie ad acqua calda;
- CONSIDERATO** che le valvole hanno importanza fondamentale oltretché dal punto di vista della sicurezza di marcia degli impianti termici, anche dal punto di vista della prevenzione incendi poiché interrompono l'erogazione del combustibile ai bruciatori in caso di surriscaldamento dell'acqua all'interno della caldaia;
- CONSIDERATO** che le valvole di intercetto del combustibile esistenti erano in funzione da oltre un decennio e presentavano evidenti segni di usura sui tubi capillari e sugli elementi sensibili inseriti nelle tubazioni (tali elementi rilevano la temperatura dell'acqua ed in caso di surriscaldamento della stessa chiudono la valvola ed interrompono istantaneamente l'afflusso del combustibile (gasolio in questo caso) ai bruciatori ;
- CONSIDERATA** la rilevante potenza termica delle caldaie ad acqua calda (in totale circa 4400 kW) e la necessità di tenere le apparecchiature di sicurezza delle stesse sempre ai massimi livelli di efficienza e affidabilità ;
- TENUTO CONTO** che l'ufficio tecnico dell' A.O.U. di Sassari, con protocollo PG/2012/33828 del 14/12/2012 al fine di ripristinare rapidamente la sicurezza di esercizio degli impianti termici e di ottemperare a quanto prescritto dalle normative vigenti INAIL (ex ISPESL) e di prevenzioni incendi nelle centrali termiche, ha conferito alla ditta BENCI & PAULESU di Sassari incarico per intervento urgente su guasto relativo alla sostituzione di quattro valvole di intercettazione del combustibile installate sul circuito di alimentazione dei bruciatori a gasolio delle caldaie ad acqua calda;
- TENUTO CONTO** che il costo a consuntivo (vedi protocollo AOUS 2013/2742 del 04/02/2013) presentato dalla ditta BENCI & PAULESU con sede in via Roma 70 a Sassari, e relativo all' incarico per intervento urgente di cui al punto precedente, ammonta a € 1.840,00 I.V.A esclusa (€ 2.226,40 I.V.A al 21% compresa);
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice *CIG Z3007BD8A1* per quanto riportato in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta " del Bilancio 2012.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta BENCI & PAULESU con sede a Sassari in via Roma 70, l'intervento urgente su guasto relativo alla sostituzione di quattro valvole di intercettazione del combustibile

installate sul circuito di alimentazione dei bruciatori a gasolio delle caldaie ad acqua calda installate presso la centrale termica del palazzo clemente nel viale San Pietro a Sassari;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di iva, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta “ dell’esercizio finanziario 2012 è pari a un importo complessivo di € 2.226,40;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice *CIG Z3007BD8A1* e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: f.to per.ind. Antonio Mura _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 28.02.2013 per la durata di quindici giorni.	