



DETERMINAZIONE N° 131 DEL 25/03/2013

Oggetto: Manutenzione del trasduttore della Sonda del Fibroscan S00206, non funzionante per danno accidentale, in dotazione presso l’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari; - CIG Z4609258EE.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. .
- CONSIDERATO** l’art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l’importo è inferiore a € 40.000,00.
- PREMESSO CHE** presso l’Ambulatorio dell’Istituto di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari è presente l’apparecchiatura Fibroscan S00206, indispensabile nella valutazione della fibrosi epatica nei pazienti con epatopatie, fornita dalla ditta Axsan S.r.l..
- CONSIDERATO** che la suddetta apparecchiatura risulta unica nel suo genere e sul mercato sia per la tipologia di esami che può svolgere sia per le caratteristiche tecniche;

- CONSIDERATO** che l'unica Ditta idonea a svolgere le calibrazioni della Sonda è la stessa Ditta fornitrice, ovvero la Axsan S.r.l.;
- VISTA** la determina n° 142 del 03/04/2012 seguita dall'ordine numero ACQ3 – 2012 – 93 del 11/04/2012, con la quale si affidava l'intervento di calibrazione della sonda alla Ditta AXSAN S.r.l.;
- CONSIDERATO** che la prima calibrazione è stata effettuata in data 02/05/2012 con esito positivo;
- CONSIDERATO** che, come da comunicazione prot. n.: PG/2013/1581 del 22/01/2013, inoltrata alla Ditta AXSAN S.r.l. successivamente alla consegna presso l'AOU di Sassari della Sonda, dopo la seconda calibrazione, al primo utilizzo è stata riscontrata una rottura presumibilmente di natura accidentale;
- ACCERTATO** che, il danno non è imputabile alla Ditta alla quale è stata affidata la manutenzione;
- CONSIDERATA** l'estrema urgenza nel poter ripristinare l'utilizzo dell'apparecchio Fibroscan entro il più breve tempo possibile per poter riprendere l'attività ambulatoriale dell'Istituto di Malattie Infettive;
- VISTO** il preventivo ricevuto a seguito della rispedizione della Sonda alla Ditta AXSAN S.r.l. (Prot. n.: OG/2013/ 0002592 del 01/02/2013) il quale indica che per la manutenzione del trasduttore danneggiato della sonda la spesa complessiva ammonta a € 3.655, 81 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z4609258EE** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 0507020103 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla Ditta Axsan S.r.l. con Sede in Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano (MI), la sostituzione del trasduttore della Sonda del Fibroscan S00206, mal funzionante presumibilmente per danno accidentale, in dotazione presso l’Ambulatorio dell’Istituto di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari per un importo pari a € 3.655,81 + IVA di legge:
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 0507020103 denominato “Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 4.423,53 IVA compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z4609258EE** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott. Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25/03/2013 per la durata di quindici giorni.	