



DETERMINAZIONE N° 422 DEL 25/11/2013

Oggetto: NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI – SOTTOCENTRALE FRIGORIFERA – Incarico urgente per intervento relativo alla sostituzione di un compressore a vite danneggiato montato sul gruppo refrigeratore Climaveneta FOCS 5203 – **CIG Z6609A25F2**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che presso la sottocentrale frigorifera dei nuovi padiglioni chirurgici è ubicato il gruppo refrigeratore d'acqua principale (marca Climaveneta modello FOCS 5203) a servizio degli impianti di condizionamento centralizzati dell'edificio stesso e del prospiciente palazzo Clemente, gruppo che dispone di n. 3 compressori a vite, ognuno avente una potenza frigorifera di 500 kW;
- ;
- CONSIDERATO** che tale gruppo frigorifero, fu soggetto ad un importante intervento di riparazione effettuato in garanzia nel 2012 dalla CLIMAVENETA S.p.a.,sebbene la garanzia fosse

scaduta al momento della riparazione ma in considerazione del fatto che la comunicazione del guasto era stata effettuata prima di tale scadenza

CONSIDERATO che a seguito della riconsegna della Macchina e della sua installazione in centrale, uno dei tre compressori del Gruppo Frigorifero ha manifestato immediatamente problemi di eccessiva rumorosità di funzionamento, problema subito evidenziato dal servizio tecnico aziendale e riconosciuto dalla stessa CLIMAVENETA S.p.a. a seguito di una verifica tramite il centro assistenza provinciale autorizzato ELCO Service S.r.l..

CONSIDERATO che a seguito degli accordi intercorsi con la CLIMAVENETA S.p.a., sebbene fosse finito il periodo di garanzia, in considerazione del fatto che il difetto poteva essere in parte conseguenza dell'intervento effettuato dalla stessa CLIMAVENETA S.p.a. e in parte dovuto alla normale usura del compressore stesso, *la società si impegnò alla fornitura gratuita di un nuovo compressore da installare in sostituzione di quello rumoroso, compressore il cui valore è di circa € 20.000,00 e con oneri l'installazione e dei fluidi necessari a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria che per tale operazione doveva però affidarsi al centro assistenza provinciale autorizzato CLIMAVENETA, ovvero la ELCO Service S.r.l. di Sassari, in modo che l'intervento di riparazione potesse godere della garanzia da parte della Climaveneta S.p.a.;*

DATO ATTO che il Servizio Tecnico ha valutato conveniente la proposta formulata dalla società Climaveneta S.p.a. , in considerazione del fatto che il compressore difettoso, che per altro era ormai prossimo al raggiungimento del numero di ore massimo di funzionamento, sarebbe stato sostituito con uno nuovo fornito gratuitamente dalla casa madre, mentre l'intervento di ricondizionamento a fine vita del compressore avrebbe comunque comportato per l'AOU gli stessi costi di smontaggio, rimontaggio e dei materiali e fluidi accessori, oltre al costo della revisione o sostituzione del compressore.

CONSIDERATO che, non appena la rumorosità del compressore è diventata preoccupante e tale da poter pregiudicare con un guasto la completa funzionalità del gruppo frigo stesso, a seguito del sopralluogo e delle verifiche effettuate dalla casa madre in data 04 ottobre 2012, si decise di provvedere alla sostituzione del compressore prima della stagione calda, in modo che la macchina fosse perfettamente efficiente per affrontare il periodo estivo con la completa potenza nominale disponibile.

DATO ATTO che questo Servizio Tecnico, con prot. PG/2013/3150 del 07/02/2013, ha comunicato l'accettazione delle condizioni concordate con la società Climaveneta S.p.a. e provveduto ad inviare alla stessa conferma d'ordine del nuovo compressore, riservandosi di affidare, come concordato, l'incarico per la sostituzione alla assistenza ufficiale della CLIMAVENETA per la provincia di Sassari, la ELCO Service S.r.l., non appena fosse possibile provvedere all'intervento in relazione alle necessità dell'AOU.;

DATO ATTO che il Servizio Tecnico Aziendale, con prot. PG/2013/5359, ha richiesto alla ditta Elco Service s.r.l. un' offerta economica per le operazioni (manodopera, fluidi e accessori) di sostituzione del compressore a vite danneggiato con il nuovo fornito dalla CLIMAVENETA S.p.a.

DATO ATTO che la ELCO SERVICE S.r.l., con nota prot. AOUS 2013/7566, ha presentato un preventivo di spesa di € 9.330,00 I.V.A esclusa (€ 11.289,30 I.V.A al 21% compresa),

DATO ATTO che l'importo preventivato, rapportato alla tipologia della lavorazione da eseguire ed ai necessari materiali di consumo da fornire (fluidi frigoriferi ecc.), risultava congruo ed in linea con i prezzi di mercato, il Servizio Tecnico aziendale, con nota prot.

PG/2013/9563 del 23/04/2013, ha accettato il preventivo conferendo incarico alla ditta Elco Service s.r.l. l'incarico per la sostituzione del Compressore sostituzione del compressore a vite danneggiato montato sul gruppo refrigeratore Climaveneta FOCS 5203;

ACQUISITO il codice **CIG Z6609A25F2** che, stante l'importo delle opere, non prevede versamenti a favore dell'AVCP né da parte dell'AOU né da parte dell'Appaltatore

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE alla ditta Elco Service s.r.l., con sede in via Savoia 31 a Sassari, centro assistenza autorizzato dalla Climaveneta S.p.a. per la provincia di Sassari, i lavori relativi all'intervento urgente per il ripristino funzionale del sistema di termoregolazione automatica a servizio delle unità di trattamento aria" - **CIG Z6609A25F2**

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 11.289,30;

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice **CIG Z6609A25F2** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per. ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25.11.2013 per la durata di quindici giorni.	