



DETERMINAZIONE N° 01 DEL 07/01/2014

SOSTITUZIONE DI N°20 VENTILATORI DISSIPATORI DI CALORE A SERVIZIO DEI N°2 GRUPPI DI CONTINUITA' ATTI ALL'ALIMENTAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO - CIG. Z6C09ABB9D

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

- CONSIDERATO** che a seguito dell'intervento di manutenzione programmata si è constatato un elevato grado di rumorosità dovuto all'usura dei cuscinetti e che tale problema potrebbe comportare un blocco dei ventilatori stessi con un conseguente surriscaldamento dell'apparecchiatura comportante un blocco dell'apparecchiatura stessa;
- CONSIDERATA** la necessità di effettuare la sostituzione dei suddetti ventilatori in tempi celeri per garantire la continuità di servizio e ripristinare i criteri di sicurezza;
- PRESO ATTO** che tali Gruppi di Continuità sono sotto contratto di manutenzione con la ditta fornitrice, la Riello Ups, e che tale ditta ha emesso, a seguito del problema segnalato nel report della visita di manutenzione, un preventivo di spesa per i lavori in oggetto in data 22 Aprile 2013 protocollato con n°PG/2013/0009487 per un importo pari ad € 1.880,00 + Iva di legge ;
- CONSIDERATO** congruo il prezzo dell'offerta ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **Z6C09ABB9D** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **Riello UPS** con sede in Viale Europa 7 – 37045 Legnago (VR) , Fax. 0442635858 la "sostituzione dei ventilatori dissipatori di calore dei Gruppi di Continuità del Blocco Operatorio dei padiglioni chirurgici - **CIG. Z6C09ABB9D**" per un importo pari ad **€ 1.880,00** al netto di IVA al 22% (**€ 2.293,60 Iva Compresa**);
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di costo 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013 è pari a un importo complessivo di **€ 1.880,00** al netto d'iva (**€ 2.293,60 Iva Compresa**);
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il codice **CIG. Z6C09ABB9D** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	SERVIZIO TECNICO	
Sigla Responsabile	Ing. Roberto Manca _____	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu _____
Estensore	Per. Ind. Roberto Sechi	
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 07.01.2014 per la durata di quindici giorni.		