



## **DETERMINAZIONE N° 154 DEL 09/04/2014**

**Oggetto: U.O. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE – Reparto Nido**

Liquidazione lavori aggiuntivi - CIG ZE80E408E4

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 407 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- PRESO ATTO** che con Determina 336 del 02/09/2013 è stata autorizzata l'esecuzione delle opere di manutenzione della parete lava neonati del reparto nido della U.O. di Terapia Intensiva Neonatale per un importo al netto dell'iva di €. 4.902,29;
- CONSIDERATO** che nella fase realizzativa dei lavori è stato necessario eseguire lavorazioni impreviste e non prevedibili in fase di progettazione in quanto si è constatato che ampia parte del rivestimento maiolicato delle pareti di tutto il vasto locale

“nido “ risultavano staccate con rischio di cadere sulle sottostanti culle, con conseguente rischio per la incolumità dei piccoli pazienti;

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori, geom. Alberto Mario Paoletti, in data 13/02/2014 ne ha informato il Responsabile del Procedimento, ing. Roberto Manca il quale ha autorizzato, per motivi di sicurezza, l’esecuzione immediata di tutte le opere necessarie per il ripristino della sicurezza del locale;

**DATO ATTO** che in medesima è stato dato ordine alla Ditta Edil Masala, esecutrice dei lavori, di provvedere alla esecuzione dei seguenti lavori:

**a)** demolizione completa del rivestimento maiolicato delle pareti;

**b)** rasatura delle pareti;

**c)** tinteggiatura delle medesime con pittura lavabile del tipo smalto all’acqua;

**d)** apposizione di zoccolino battiscopa, concordando nel contempo che i prezzi applicati saranno quelli del prezzario regionale decurtati del ribasso d’asta;

**ATTESO** che la Ditta Edil Masala ha accettato senza riserve ed ha eseguito le dovute lavorazioni;

**DATO ATTO** che le lavorazioni aggiuntive ammontano a €. 2.128,32 oltre l’iva di legge;

**TENUTO CONTO** che dette lavorazioni rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 57, comma 5, lettera a), a1) e a2) del D.Lgs 163/2006 ( lavori imprevedibili in fase di progettazione e necessari per la funzionalità dell’opera, affidabili all’appaltatore in quanto di importo inferiore al 50 % dell’importo di appalto)

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG ZE80E408E4** per l’intervento in oggetto e che, stante l’importo del lavoro non è dovuto, da parte dell’amministrazione, il versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato “Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta” del Bilancio 2014.

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla Ditta **Edil Masala Snc**, con sede in regione La Tiribba 25 – Sassari – I.IVA 02477390906, l’importo di €. 2.128,32 oltre l’iva di legge per l’esecuzione di opere non prevedibili necessarie per concludere le opere di manutenzione della parete lava neonati del reparto Nido della U.O. di Terapia Intensiva Neonatale;

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato “Manutenzione e riparazioni Immobili, impianti e pertinenze a richiesta” dell’esercizio finanziario 2014 è pari a un importo complessivo di € **2.596,55** iva inclusa;

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZE80E408E4** e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

-----

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura      SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile    Ing. Roberto Manca _____	_____
Estensore              Geom. Alberto Mario Paoletti	
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09.04.2014 per la durata di quindici giorni.	