



DETERMINAZIONE N° 155 DEL 09/04/2014

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI CON CARATTERE D'URGENZA SUL GRUPPO DI CONTINUITA' DELLA RISONANZA MAGNETICA ESEGUITI DALLA DITTA SIST.EL SRL
CIG Z990E3BEA7**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che a seguito di un forte temporale, avvenuto nella serata del 03 dicembre 2013 e ad un presunto abbattimento di una scarica atmosferica nelle vicinanze, il gruppo di continuità a servizio della sezione di Risonanza Magnetica ha smesso di funzionare correttamente visualizzando un allarme con su scritto " Guasto Inverter".
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al ripristino funzionale nel più breve tempo possibile al fine di garantire la sicurezza elettrica necessaria al pieno

svolgimento delle attività della sezione in regime di sicurezza per i pazienti e per gli operatori, è stata contattata la ditta SIST.EL di Cagliari, ditta specializzata in manutenzione di gruppi di continuità con la quale quest'amministrazione ha già avuto diversi rapporti di lavoro;

- PRESO ATTO** che la ditta SIST.EL si è resa disponibile per effettuare un intervento mirato alla verifica del guasto occorso ed al completo ripristino dell'apparecchiatura stessa nella giornata del giorno seguente, il giorno 04/12/2013;
- CONSIDERATO** che dalle verifiche effettuate dalla ditta SIST.EL, come da rapportino di intervento del 04/12/2013, sono state trovate guaste la scheda di alimentazione ausiliaria, la scheda logica inverter e le 3 schede driver.
- PRESO ATTO** che, come si evince dal resoconto inviato dalla ditta il giorno 20/01/2014 e prot con n° 2014/5911, l'intervento di sostituzione di tali apparecchiature oltre tutte le attività necessaria a tale scopo ammontano ad un importo pari ad € 4.580,00 + IVA di legge;
- CONSIDERATO** congruo il prezzo dell'offerta ed in linea con i prezzi correnti di mercato la ditta SIST.EL, considerata l'urgenza con cui occorre provvedere al ripristino del funzionamento degli impianti, è stata incaricata dell'esecuzione delle opere necessarie;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice **CIG Z990E3BEA7** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di costo 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Budget Sicurezza 2014 (Deliberazione n° 85 del 30/01/2014)

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **SIST.EL Srl** con sede in s.s. 554 km. 4,2 – 09047 Selargius (CA) , Fax. 070554821 - P.IVA 02640890923 - l'esecuzione, con carattere d'urgenza, dei lavori sul gruppo di continuità della risonanza magnetica – **CIG Z990E3BEA7** per un importo pari ad **€ 4.580,00** al netto d'iva (**€ 5.587,60 Iva Compresa**);
- DI LIQUIDARE** alla ditta **SIST.EL Srl** con sede in s.s. 554 km. 4,2 – 09047 Selargius (CA) , Fax. 070554821 - P.IVA 02640890923 l'importo complessivo di € 5.587,60 dietro presentazione di regolare fattura.
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul Conto di costo 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Budget Sicurezza 2014 è pari a un importo complessivo di **€ 5.587,60**;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il codice **CIG Z990E3BEA7** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.sa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile Ing. Roberto Manca _____	_____
Estensore Per. Ind. Roberto Sechi	

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09.04.2014 per la durata di quindici giorni.