



DETERMINAZIONE N° 23 DEL 20/01/2016

Oggetto: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELLA SEZIONE DI RISONANZA MAGNETICA – CIG Z8C17C1F05

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che con comunicazione n. 899 del 30/11/2015 attraverso il portale informatizzato delle manutenzioni CNS la società MODUS FM, attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, ha comunicato all'ufficio tecnico, in seguito alle verifiche periodiche di funzionalità delle macchine del condizionamento, l'anomalia di funzionamento della pompa di calore a servizio della sezione di risonanza magnetica;
- CONSTATATO** che tale anomalia generava blocchi continui di funzionamento della pompa di calore con conseguenti ripercussioni sull'impianto di condizionamento centralizzato che non consentivano quindi la regolazione della temperatura all'interno dei locali (sala magnetete, sala monitor e refertazione);
- CONSIDERATO** che al fine di ripristinare rapidamente il servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato l'ufficio tecnico aziendale con prot. PG/2015/21142 del 02/12/2015 ha conferito incarico alla ditta ELCO SERVICE, poiché centro assistenza autorizzato Climaveneta, per l'esecuzione di "Lavori urgenti per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato della sezione di risonanza magnetica – CIG Z8C17C1F05"

- CONSIDERATO** che la pompa di calore, come su indicato, è fondamentale per assicurare le corrette temperature ambiente all'interno dei locali di monitoraggio e refertazione e soprattutto all'interno della sala magnete al fine di garantire il comfort termico dei pazienti sottoposti agli esami oltre che per evitare che temperature troppo alte possano generare il blocco di funzionamento del tomografo a risonanza magnetica e quindi creare seri disagi allo svolgimento della stessa attività sanitaria;
- VISTO** il consuntivo presentato dalla ditta Elco Service (prot. AOUS 2015/22901 del 21/12/2015) per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio della sezione di Risonanza Magnetica il cui ammontare è pari a € 448,00 oltre Iva di legge e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare, risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Elco Service**, con sede a Sassari in via Savoia 31 - P.Iva 02386400903, l'importo di € € 448,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei "*Lavori urgenti per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato della sezione di risonanza magnetica – CIG Z8C17C1F05*"
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio **2015** è pari a un importo complessivo di **€ 546,56** iva 22% compresa;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z8C17C1F05** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 23.01.2016 per la durata di quindici giorni.	