



DETERMINAZIONE N° 205 DEL 05/04/2016

Oggetto: Riparazione, per danno accidentale, della sonda del cardiocrografo con numero di inventario 5173 in dotazione presso la Sala Parto dell’AOU di Sassari; – CIG Z4F190428D

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l’art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l’importo è inferiore a € 40.000,00.
- DATO ATTO** che la coordinatrice della Sala Parto della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’AOU di Sassari ha inoltrato a questo Ufficio la richiesta di riparazione della Sonda del CARDIOTOCOGRAFO di marca HUNTLEIGH HEALTHCARE, modello SONICAID FM 830, matricola 751DX0501581-13 con numero di etichetta 5173, in quanto non funzionante;
- CONSIDERATO** che lo strumento è stato in garanzia fino al giorno 04/03/2016;
- CONSIDERATO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- VISTO** il Rapporto di Intervento n°0033/B, rilasciato dal tecnico della ditta fornitrice dell’apparecchiatura Orion S.a.s., con la quale si informa il servizio scrivente che il guasto recato sullo strumento è dovuto ad un probabile strappo del connettore;
- CONSIDERATO** che, il danno è di tipo accidentale e comunque dovuto ad un uso non corretto dello strumento;
- ACCERTATO** che, come da contratto di Global Service attualmente in essere con l’ATI Ingegneria Biomedica S. Lucia, Drager e Philips, il servizio di manutenzione

non comprende danni derivati dall'uso non corretto o improprio dell'apparecchiatura e comunque degli elettromedicali in garanzia;

- VISTO** il preventivo, con Prot. 2016/5556 del 02/03/2016, inoltratoci dalla ditta Orion S.a.s., relativo alla riparazione della sonda del cardiocrografo sopracitato, e che la spesa complessiva per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura ammonta a € 305,00 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z4F190428D** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2016.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **Orion S.a.s.** con sede in Via Oslo, 3/a - 07100 Sassari (SS), la riparazione del **CARDIOTOCOGRAFO** di marca **HUNTLEIGH HEALTHCARE**, modello **SONICAID FM 830**, matricola **751DX0501581-13** con numero di etichetta **5173** in dotazione presso la Sala Parto della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'AOU di Sassari per un importo complessivo pari a € 305,00 oltre IVA di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta**" **BDG_S_03 4 2016**, è pari a un importo complessivo di **€ 372,10** IVA compresa;
- DARE MANDATO** al competente ufficio affinché il suddetto costo della riparazione, come richiesto dalla Direzione Generale trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo come indicato in premessa, venga imputato sul budget della Clinica Ostetrica e Ginecologica (Sala Parto), ristorando l'importo del conto di spesa n° A507020102 del Budget del Servizio tecnico del suddetto importo anticipato.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z4F190428D** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05.04.2016 per la durata di quindici giorni.</p>	