



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 994 DEL 17 / 11 / 2022**

<b>OGGETTO</b>	PALAZZO MATERNO INFANTILE – INCARICO IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CABINA ELETTRICA IN SEGUITO AD AVARIA TRASFORMATORI IN DATA 04 NOVEMBRE 2022 - CIG YE43884F10
----------------	--

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>SC Edile Impianti e Patrimonio</b>	
<b>ESTENSORE</b>	<b>P.I. Antonio Mura</b>	
<b>PROPOSTA N.</b>	<b>PDET/2022/1038</b>	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA DIGITALE</b>
<b>Direttore della Struttura Proponente</b>	<b>Ing. Roberto Gino Manca</b>	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI  NO

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 17.11.2022 per la durata di quindici giorni

<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>FIRMA</b>
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	<b>Dott. Giuseppe Carassino</b>	

## Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio

(Ing. Roberto Manca)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti?*”;
- DATO ATTO** che nella tarda mattina del 04 novembre 2022 si è verificato un grave guasto nella cabina elettrica MT/BT a Servizio del Palazzo Materno Infantile, del Palazzo delle Medicine e del Palazzo Bompiani.
- DATO ATTO** che la CARBOTERMO S.p.a. affidataria dei servizi manutentivi degli impianti elettrici del complesso clinico ospedaliero aziendale, immediatamente intervenuta, non disponeva tuttavia delle necessarie attrezzature e professionalità per verificare le cause del guasto e porre in essere i necessari interventi di riparazione nella Cabina elettrica in avaria.
- DATO ATTO** che stante la gravissima situazione di rischio per le attività sanitarie, il sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, ha segnalato alla direzione aziendale e ai Direttori delle unità operative interessate, a mezzo MAIL inviata nella mattinata del 04 novembre 2022 alle ore 12:50 l’emergenza in atto;
- DATO ATTO** che per procedere al celere ripristino funzionale, secondo quanto previsto all’Art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , ed in somma urgenza, il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio ha richiesto un intervento urgente alla Ditta IEM di Pierpaolo Piras con sede in Zona Industriale Predda Niedda Nord, strada 34 – Sassari -, ditta specializzata del settore, richiedendo l’intervento immediato della ditta stessa, con maestranze qualificate e idonei mezzi, per procedere alle necessarie verifiche e riparazioni nella cabina elettrica in avaria.

<b>DATO ATTO</b>	che data la necessità di presidiare sul posto dei lavori da parte del Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio e del personale servizio Tecnico è stato possibile ratificare via e-mail alle ore 17:48 del 04-11-2022 incarico alla ditta IEM
<b>ACCERTATO</b>	che il guasto era dovuto al deterioramento di una cavo con perdita di isolamento che alimentava uno dei due trasformatori MT/BT .
<b>DATO ATTO</b>	che il disservizio per i reparti ospedalieri è stato limitato grazie all'intervento del gruppo elettrogeno che, però, non serve tutte le utenze elettriche degli edifici ospedalieri interessati ovvero, ad esempio, parte degli ascensori, le macchine di condizionamento del blocco operatorio e del blocco parto, ecc.
<b>CONSIDERATO</b>	che i due trasformatori MT/BT della cabina elettrica del Palazzo Materno Infantile, a causa della conformazione dei quadri elettrici, funzionano in parallelo per consentire di soddisfare il fabbisogno di potenza dei fabbricati serviti.
<b>VERIFICATO</b>	che, per procedere alla sostituzione del cavo danneggiato era necessario procedere al fermo di entrambi i trasformatori e quindi all'interruzione generale dell'energia elettrica per ripristinare il pieno funzionamento in sicurezza dei trasformatori elettrici di cabina, non essendo sufficiente e comunque non sicuro affidarsi al solo Gruppo Elettrogeno per lunghi periodi di tempo.
<b>DATO ATTO</b>	che la ditta IEM di Pierpaolo Piras ha correttamente eseguito tutti i necessari interventi con estrema rapidità, anche grazie al rilevante numero di risorse lavorative impiegate per contenere al massimo le tempistiche delle lavorazioni e verifiche, tanto che nella serata dello stesso giorno del 04 novembre 2022 è stato possibile ripristinare la piena funzionalità della cabina elettrica del palazzo Materno infantile e quindi facendo cessare lo stato di emergenza.
<b>DATO ATTO</b>	che la IEM di Pierpaolo Piras ha presentato in data 09/11/2022 (Prot. PG/2022/17638) consuntivo dei lavori il cui ammontare, comprensivo di materiali, manodopera, verifiche e maggiori oneri per interventi eseguiti in giornata semifestiva e al di fuori del normale orario di lavoro, ammonta a complessivi € 925,66 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.129,30 IVA compresa.
<b>DATO ATTO</b>	che l'importo a consuntivo risulta essere congruo ed in linea con i vigenti prezzi di mercato e che pertanto lo stesso può essere liquidato all'appaltatore
<b>DATO ATTO</b>	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG YE43884F10 per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
<b>DATO ATTO</b>	che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( <i>Durc on line</i> ) INPS_33381539 e che lo stesso risulta REGOLARE;
<b>RITENUTO</b>	che la spesa complessiva di cui al presente atto debba gravare sul conto di costo <b>A507010104</b> denominato “ <b>Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta</b> ” del BDG_S_24 2022 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente disponibilità;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
<b>VISTO</b>	l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta I.E.M. Di Piras Pier Paolo & C. S.N.C con sede a Sassari Reg. Predda Niedda Nord - str.34/ang 32 - P.I.V.A. 01236010904, i “palazzo materno infantile – incarico in somma urgenza per il ripristino funzionale della cabina elettrica in seguito ad avaria trasformatori in data 04 novembre 2022” - CIG YE43884F10 per un importo pari a € 925,66 iva esclusa (€ 1.129,30 iva 22% compresa);
- DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente atto, pari a totali € 1.129,30 iva 22% compresa, graverà sul conto di spesa **A507010104** denominato “**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**” del BDG\_S\_24 2022 del corrente esercizio finanziario ove esiste sufficiente disponibilità;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG YE43884F10** le clausole previste dalle suddette normative.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO