



## **DETERMINAZIONE N° 456 DEL 05/11/2014**

**Oggetto: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO DELLA SEZIONE DI RISONANZA MAGNETICA – CIGZ4111250F7**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 Euro.
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che con nota MA/14/139 del 23/09/2014 la società MODUS FM, attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, ha comunicato all'ufficio tecnico, in seguito alle verifiche periodiche di funzionalità delle macchine del condizionamento, l'anomalia di funzionamento della pompa di calore a servizio della sezione di risonanza magnetica.
- CONSIDERATO** che l'anomalia riscontrata dalla società Modus FM generava blocchi continui di funzionamento della pompa di calore con conseguenti ripercussioni sull'impianto di condizionamento centralizzato e non consentiva la regolazione della temperatura all'interno dei locali (sala magnete, sala monitor e refertazione).
- CONSIDERATO** che, al fine di ripristinare rapidamente il servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato, il Servizio Tecnico aziendale (con prot. PG/2014/19915 del 25/09/2014) ha conferito incarico alla ditta ELCO SERVICE, poiché centro assistenza autorizzato Climaveneta, per l'esecuzione di "Lavori urgenti per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato della sezione di risonanza magnetica – **CIG Z4111250F7**"
- CONSIDERATO** che la pompa di calore è fondamentale non solo per garantire la corretta temperatura ambiente all'interno dei locali di monitoraggio e refertazione ma anche e

soprattutto,all'interno della sala magnete, al fine di garantire il comfort termico per i pazienti sottoposti agli esami; Tale impianto è indispensabile anche per evitare che temperature troppo alte possano generare il blocco di funzionamento del tomografo a risonanza magnetica e creare seri disagi allo svolgimento dell'attività sanitaria;

**CONSIDERATO** che il consuntivo presentato dalla Ditta Elco Service Srl, con sede a Sassari in via Savoia 31, (prot. AOUS 2014/21430 del 09/10/2014) per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio della sezione di Risonanza Magnetica ammonta a € 1.378,00 oltre I.V.A. di legge, pari a €1.681,16 iva compresa, e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare, risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0507010103** denominato **"Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta"** del Bilancio 2014;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

**DI AFFIDARE** alla ditta Elco Service Srl, con sede a Sassari in via Savoia 31 -P.Iva 02386400903, l'esecuzione dei *"Lavori urgenti per il ripristino funzionale della pompa di calore a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato della sezione di risonanza magnetica – CIG Z4111250F7"*

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato **"Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta"** del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di **€1.681,16**

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIGZ4111250F7** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria  _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 05/11/2014 per la durata di quindici giorni.	