



DETERMINAZIONE N° 284 DEL 12/06/2015

Oggetto: Riparazione per DANNO ACCIDENTALE dello SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO in dotazione presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari - CIG ZD314ADEB3

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- ATTESO CHE** dall'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari è pervenuta a questo Servizio la richiesta di intervento per la riparazione del cavo dello SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO (BETA/GAMMA DETECTOR) di marca RADIATION MONITORING DEVICES INC, modello NAVIGATOR GPS, matricola 201207006 con numero di etichetta 4683, in quanto non funzionante;

- VISTA** la Delibera n° 142 del 21/02/2013, con la quale si aggiudicava alla ditta TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.r.l. la fornitura del sistema sopraccitato;
- ACCERTATO** che, essendo stato collaudato dal SIC Aziendale in data 13/06/2013, l'apparecchio risulta essere ancora nel periodo di garanzia (24 Mesi) con scadenza in data 12/06/2015;
- ATTESO CHE** si è provveduto ad aprire la chiamata al Global Service in medesima data per poter avviare le procedure di riparazione;
- VISTA** la mailricevuta in data 25/03/2015 dalla ditta TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.r.l., con la quale informa l'Ufficio scrivente, che il danno recato al cavo della sonda dell'apparecchio è dovuto ad una rottura di tipo accidentale, pertanto non rientrante nella garanzia;
- ACCERTATO** tramite sopralluogo del SIC Aziendale che il danno recato all'apparecchio è realmente di tipo accidentale da imputarsi ad un errato utilizzo dello strumento;
- CONSIDERATO** che, la ditta TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.r.l., essendo fornitrice, è autorizzata ad intervenire sulla strumentazione di marca RADIATION MONITORING DEVICES INCsì è provveduto a richiedere alla stessa apposita offerta economica per la riparazione dello SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO (BETA/GAMMA DETECTOR);
- VISTO** il preventivo, Prot. 2015/8922 del 11/05/2015, inviato dalla ditta TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.r.l.che per la sostituzione del cavo della sonda del BETA/GAMMA DETECTORchiede un corrispettivo ammontante a € 1.460,00 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che, come da contratto di Global Service attualmente in essere con l'ATI Ingegneria Biomedica S. Lucia, Drager e Philips, il servizio di manutenzione non comprende danni derivati dall'uso non corretto o improprio dell'apparecchiatura;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZD314ADEB3**per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" del Bilancio 2015.

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa

DIAFFIDARE

alla Ditta TRAFITA MEDICAL SYSTEM S.r.l. con Sede Legale in Via Po8 – 80026Casoria (NA) - P. IVA 06462631216, la riparazione dello SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO (BETA/GAMMA DETECTOR) di marca RADIATION MONITORING DEVICES INC - modello NAVIGATOR GPS - matricola 201207006 con numero di etichetta 4683, in dotazione presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari per un importo complessivo di € 1.460,00 + IVA di legge:

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta”** del corrente esercizio finanziario (anno 2015) è pari a un importo complessivo di €1.781,20 IVA compresa;

DARE MANDATO

al competente ufficio affinché il suddetto costo della riparazione, come richiesto dalla Direzione Generale trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo come indicato in premessa, venga imputato sul budget della U.O.C. di Medicina Nucleare, ristorando l'importo del conto di spesa n° A507020102 del Budget del Servizio tecnico del suddetto importo anticipato.

DI COMUNICARE

copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZD314ADEB3** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 12/06/2015 per la durata di quindici giorni.	