



DETERMINAZIONE N° 90 DEL 29/02/2016

**Oggetto: P.O. SS. Annunziata – U.O. Cardioanestesia e Terapia Intensiva
Lavori urgenti per la rimozione e sostituzione dell'infisso di accesso alla terapia
intensiva con porta automatica scorrevole telescopica - CIGZB418922A6**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- VISTA** la richiesta per la sostituzione dell'infisso posto a separazione tra la terapia intensiva e l'esterno, inoltrata dalla Dott.ssa Canestrelli, Responsabile dell' U.O. Cardioanestesia e Terapia Intensiva del P.O. SS. Annunziata;
- CONSTATATO** che l'infisso esistente, come segnalato, non è strutturalmente idoneo, in quanto pericolante è non sicuro;

CONSIDERATO	che per ragioni di sicurezza, al fine di eliminare la situazione di pericolo, occorre eseguire con la massima sollecitudine le opere necessarie alla sostituzione dell'infilso;
RITENUTO	per motivi di sicurezza, indifferibile tale intervento;
VISTA	l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori del Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Roberto Gino Manca;
STANTE	l'urgenza della sostituzione dell'infilso, si è provveduto a contattare le seguenti ditte, per avere dei preventivi di spesa; <ul style="list-style-type: none"> - Usai e Niedda, Z.I. Predda Niedda str. 5 – Sassari; - Officina Mario Lella – Viale Umberto, 106 – Sassari; - M.Arco Infissi, Z.I. Predda Niedda str. 1 – Sassari; - Taras Quirico Srl – Z.I. Sett. 7 – via Predda Niedda 1/a - Olbia
CONSTATATO	che le offerte presentate sono pervenute entro il termine stabilito;
VISTA	l'offerta pervenuta dalla Ditta Usai e Niedda, Z.I. Predda Niedda str. 5 – Sassari, prot. AOUS PG/2016/3581 del 11.02.2016, prezzo offerto €. 9.450,00 + iva;
VISTA	l'offerta pervenuta dalla Ditta Officina Mario Lella – Viale Umberto, 106 – Sassari, prot. AOUS PG/2016/3616 del 12.02.2016, prezzo offerto €. 6.800,00 + iva;
VISTA	l'offerta pervenuta dalla Ditta M.Arco Infissi, Z.I. Predda Niedda str. 1 – Sassari , prot. AOUS PG/2016/3570 del 11.02.2016, prezzo offerto €. 7.020,00 + iva;
VISTA	l'offerta pervenuta dalla Ditta Taras Quirico Srl – Z.I. Sett. 7 – via Predda Niedda 1/a - Olbia, prot. AOUS PG/2016/3617 del 12.02.2016, prezzo offerto €. 7.400,00 + iva;
CONSIDERATO	che, pertanto, l'offerta economicamente più conveniente risulta essere quella presentata dalla Ditta Officina Mario Lella, con sede in Sassari Viale Umberto, 106 - Partita Iva 02606300909, nella quale per l'esecuzione delle opere richieste viene chiesto un corrispettivo pari a €. 6.800,00 oltre Iva di legge al 22%;
DATO ATTO	che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG ZB418922A6 per l'intervento in oggetto e che non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
TENUTO CONTO	che, a tutt'oggi, non sono state trasferite al nostro Servizio Tecnico le necessarie disponibilità finanziarie per l'esecuzione degli interventi a richiesta nel Presidio Ospedaliero del SS Annunziata ma che per la loro particolarità gli interventi oggetto della presente determina sono urgenti ed indifferibili;
ATTESTATO	che la spesa di cui al presente atto, pari a € 6.800,00 oltre Iva di legge, possa rientrare provvisoriamente nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura (BDG_S_03 4), di cui al conto di spesa A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" dell'esercizio 2016 e successivamente, una volta creata la necessaria dotazione finanziaria, gravare per competenza sulla parte del Budget destinata alle lavorazioni del Presidio Ospedaliero del SS. Annunziata;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Officina Mario Lella, con sede in Sassari Viale Umberto, 106 –Partita Iva 02606300909, l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la rimozione e sostituzione dell’infitto di accesso alla terapia intensiva, con porta automatica scorrevole telescopica”;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare provvisoriamente sul conto di spesa n° A507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta” dell’esercizio 2016 (BDG_S_03 4), è pari a un importo complessivo di € 8.296,00 comprensivo d’iva di legge al 22%;
- DI STABILIRE** inoltre, una volta prevista la necessaria dotazione finanziaria, che tale somma dovrà gravare sul relativo Budget di riferimento;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZB418922A6** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f..to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Geom. Giuseppe Delrio</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29/02/2016 per la durata di quindici giorni.</p>	