



## DETERMINAZIONE N° 122 DEL 01/03/2017

**Oggetto:** Liquidazione alla ditta Philips S.p.A. per attività di ripristino tomografo a risonanza magnetica INGENIA 1.5TG, con rabbocco elio e assistenza al rabbocco, sita presso l'U.O. Servizio Radiologia del P.O. SS. Annunziata dell'AOU di Sassari – CIGZ681A526E2

### Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATOATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATOATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- ATTESO CHE** è pervenuta a questo Ufficio la richiesta di intervento, da parte dell'U.O. Sezione Radiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari, per il malfunzionamento al sistema di raffreddamento del magnete del tomografo a risonanza magnetica di marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS modello INGENIA 1,5T;
- CONSIDERATO** che, a seguito di intervento del servizio di Global Service, è stato riscontrato un blocco improvviso della pompa dell'elio con conseguente apertura della valvola quench ed espulsione all'esterno dell'elio;
- CONSIDERATO** che tali interventi non rientrano nel contratto di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- ACCERTATA** l'urgenza di carattere sanitario si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Philips S.p.A. per il ripristino funzionale dell'apparecchiatura;
- ESAMINATO** il preventivo, ricevuto in data 15/06/2016, indicante in € 44.100,00 oltre IVA di legge la spesa complessiva per l'effettuazione delle lavorazioni necessarie per il ripristino funzionale della macchina con rabbocco elio e assistenza;

- VISTO** che la Philips Spa, con nota successiva al ricevimento del preventivo presentato, ha comunicato l'applicazione di uno sconto sull'importo indicato precedentemente in offerta portando il totale complessivo delle lavorazioni necessarie a € 39.800,00 oltre Iva di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che, in data 16/06/2016, con Prot. n.: PG/2016/14731, si è provveduto ad autorizzare con urgenza il ripristino del tomografo a risonanza magnetica, con rabbocco e assistenza al rabbocco;
- VISTA** la fattura n° 12835 del 18/10/2016 emessa dalla Philips S.p.A. a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni richieste;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIGZ681A526E2**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2016.
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € **48.556,00** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

## D E T E R M I N A

- per i motivi esposti in premessa,
- DILIQUIDARE** alla ditta **Philips S.p.A.**, con sede in Via L. Mascheroni, 5 – 20123 Milano, l'importo di € € 39.800,00 + IVA di legge per l'esecuzione delle lavorazioni relative al ripristino del funzionamento del tomografo a risonanza magnetica, con rabbocco e assistenza al rabbocco, presso l'U.O. Servizio Radiologia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507020102 denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a richiesta**" **BDG\_S\_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di **€48.556,00** IVA compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIGZ681A526E2** e le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**  
f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 01/03/2017 per la durata di quindici giorni.</p>	