



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 14/02/2018

Oggetto	Lavori urgenti per sostituzione della guarnizione danneggiata di tenuta montata sulla porta automatica del laboratorio di micobatteri al secondo piano dello stabile – cig Y5621CE15E
Struttura	Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	P.I. Antonio Mura

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 219,60	A507010104	Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L. vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATOATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATOATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- PREMESSO** che al piano secondo dell'Istituto di Igiene è presente il laboratorio per le analisi sui micobatteri;
- TENUTO CONTO** che tale laboratorio, stante la tipologia delle analisi effettuate al suo interno, deve lavorare con pressioni ambiente controllate mediante impianto di condizionamento dedicato ed il regime di tale pressione all'interno dei locali viene garantito mediante due porte automatiche (una installata all'ingresso laboratorio e una all'ingresso della zona filtro) dotate di speciale guarnizione per la tenuta all'aria,
- TENUTO CONTO** che la guarnizione montata sulla porta di ingresso al laboratorio non era più in grado di garantire la tenuta all'aria a causa della presenza di fessurazioni sulla guarnizione stessa;
- TENUTO CONTO** della necessità di sostituire rapidamente la guarnizione danneggiata e ripristinare la corretta tenuta all'aria della porta automatica, il servizio Edile, Impianti e Patrimonio ha richiesto alla ditta Gerosa Infissi di G.Paolo Gerosa Snc, con sede a Sassari in z.ind. Predda Niedda strada 14, preventivo di spesa per lavori urgenti per la sostituzione della guarnizione danneggiata in oggetto;
- DATO ATTO** che la ditta Gerosa Infissi di G.Paolo Gerosa Snc con offerta n.35 del 26.10.2017 (pg/2017/22502 del 30.10.2017) ha presentato un preventivo di spesa per i lavori in oggetto di € 180,00 oltre iva di legge;
- DATO ATTO** che il servizio Edile, Impianti e Patrimonio, valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del preventivo presentato dalla ditta Gerosa Infissi di G.Paolo Gerosa Snc, con pg/2017/22734 del 02.11.2017, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36 comma 2 lettera a) –ha conferito alla stessa ditta incarico per Lavori urgenti per sostituzione della guarnizione danneggiata di tenuta montata sulla porta automatica del laboratorio di micobatteri al secondo piano dello stabile

- CONSTATATO** che la ditta Gerosa Infissi di G. Paolo Gerosa Sncha portato a termine le lavorazioni in data 27-12-2017;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y5621CE15E**
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato “Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del **BDG_S_03 2017**;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);
- PRESO ATTO** che l’entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell’assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l’A.O.U. “ad effettuare spese per un valore massimo del target” determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta G.Paolo Gerosa Snc, con sede a Sassari in z.ind. Predda Niedda strada 14-Partita Iva 01637560903l’importo di € 180,00 oltre Iva di legge per l’esecuzione Lavori urgenti per sostituzione della guarnizione danneggiata di tenuta montata sulla porta automatica del laboratorio di micobatteri al secondo piano dello stabile
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato “**Manutenzione e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**” **BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 219,60** comprensivo d’iva di legge al 22%;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y5621CE15E** e le clausole previste dalle suddette normative;

Il Direttore del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Edile, Impianti e Patrimonio Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: P.I. Antonio Mura	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 14/02/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	