



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 08/05/2018**

<b>Oggetto</b>	Affidamento alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. per la sostituzione, a seguito di danno accidentale, del detettore DRX PLUS 35X43 in dotazione all'U.O. di Radiologia dell'AOU di Sassari – CIG Y1022EE92D
<b>Struttura</b>	SSD Ingegneria Clinica
<b>Responsabile di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Francesco Macri

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
<b>€ 30.500,00</b>	<b>A507020102</b>	<b>Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta</b>	<b>2018</b>

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- DATO ATTO** che, dall'Unità Operativa di Radiologia del P.O. SS Annunziata, è pervenuta a questo Servizio la richiesta per la riparazione del detettore CARESTREAM DRX PLUS 35X43 a corredo del Sistema per Radiologia Digitale in dotazione al reparto;
- DATO ATTO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- VISTO** il rapporto di intervento trasmesso dal Servizio di Global Service, con il quale si informa questo Servizio che a seguito di sopralluogo è stato riscontrato che il danno recato al detettore è di tipo accidentale, causato dall'uso improprio degli operatori;
- ACCERTATO** a seguito di analisi fotografica e di sopralluogo, che il danno recato è di tipo accidentale dovuto ad uno o più urti contro altri oggetti;
- VISTO** il rapporto di intervento ricevuto dalla Carestream Health Italia S.r.l. (ditta produttrice e fornitrice del sistema), nel quale viene confermato che a seguito di test il detettore ha subito urti di 409g, ovvero sopra della soglia prevista;
- CONSIDERATO** che, come da relazione tecnica sopraccitata, il detettore dovrà essere;
- CONSIDERATO** che gli interventi per danno accidentale, come l'intervento di cui sopra, non rientrano nel contratto di Global Service attualmente in essere presso l'PAOU di Sassari;
- DATO ATTO** che il servizio scrivente ha provveduto a richiedere alla ditta Carestream Health Italia S.r.l. un preventivo per la sostituzione del detettore DRX PLUS 35X43;

- VISTO** il preventivo ricevuto, prot. PG/2018/6059 del 21/03/2018, nel quale si indica in €uro 28.000,00 oltre IVA di legge l'importo complessivo per la sostituzione del detettore;
- ATTESO CHE** questo Servizio ha chiesto alla Carestream Health Italia S.r.l. di applicare uno sconto sull'offerta sopraccitata;
- VISTO** il preventivo riformulato ricevuto, prot. PG/2018/7782 del 05/04/2018, nel quale l'importo complessivo per la sostituzione del detettore ammonta a € 25.000,00 oltre IVA di legge;
- CONSIDERATO** che l'apparecchiatura sopraccitata è indispensabile per l'unità operativa di Radiologia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari;
- ACCERTATO** che l'importo previsto e offerto dalla ditta Carestream Health Italia S.r.l. risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y1022EE92D**;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/4/2018;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto N° **A507020102** denominato “**Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Carestream Health Italia S.r.l.**, con sede in Palazzina San Lorenzo – via al Porto Antico, 6 – 16128 Genova – P. Iva 05653560960, l'incarico per la sostituzione del detettore DRX PLUS 35X43, in dotazione all'U.O. di Radiologia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari per un importo pari a € 25.000,00 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa N° **A507020102** denominato “**Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG\_S\_03 2018**, è pari a un importo complessivo di **€ 30.500,00** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y1022EE92D** le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica**  
f.to Ing. Roberto Manca

---

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 08/05/2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	