



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363 DEL 04/07/2018

Oggetto	Affidamento alla ditta Burke & Burke S.p.A. per la riparazione a seguito di <u>DANNO ACCIDENTALE</u> del Ventilatore Polmonare per uso ospedaliero in dotazione all'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'AOU di Sassari CIG Y5923E84A7
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 1.158,39	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- VISTA** la richiesta pervenuta dall'U.O. di Anestesia e Rianimazione con la quale si chiedeva a questo Servizio la riparazione del supporto di ancoraggio al letto del ventilatore polmonare per uso ospedaliero di marca HAMILTON BONADUZ AG, modello HAMILTON T1 con matricola 4786 ed inventariato al n° 8215;
- DATO ATTO** che si è proceduto con l'apertura immediata della chiamata di manutenzione al servizio di globale service attualmente in essere in questa Azienda con l'R.T.I. Philips, Althea e Draeger;
- CONSIDERATO** che, trattandosi di un'apparecchiatura fornita in locazione, come da determinazione n° 331 del 13/05/2016, il global service ha provveduto ad aprire la chiamata alla ditta fornitrice Burke & Burke S.p.A. con sede legale in Via Einstein, 32 – 20090 Assago (MI);
- VISTO** il preventivo trasmesso via mail, ns. prot. PG/2018/11039 del 24/05/2018, dalla ditta Burke & Burke S.p.A., tramite il global service, nel quale è specificato che la rottura del supporto di ancoraggio alle sponde del letto è stato causato da un uso improprio, quindi di tipo accidentale e che l'importo previsto per la sua riparazione ammonta a € 949,50 IVA esclusa;
- VISTE** le fotografie, allegate alla mail, nelle quali si nota effettivamente il cedimento strutturale dei supporti di ancoraggio causato dall'uso improprio dello strumento;
- CONSIDERATO** che le riparazioni dovute a danni accidentali e comunque qualsiasi intervento su apparecchiature fornite in locazione, non rientrano nel contratto di Global Service;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica aziendale;

- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y5923E84A7**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato “Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;
- VISTO** l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Burke & Burke S.p.A.**, con sede legale in Via Einstein, 32 – 20090 Assago (MI) P. IVA IT 01059590107, l’incarico per la riparazione del supporto di ancoraggio alle sponde del letto del ventilatore polmonare per uso ospedaliero di marca HAMILTON BONADUZ AG, modello HAMILTON T1 con matricola 4786 ed inventariato al n. 8215, in dotazione all’U.O. di Anestesia e Rianimazione, per un importo pari a € 949,50 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG_S_03 2018** è pari a un importo complessivo di **€ 1.158,39** comprensivo d’iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y5923E84A7** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 04/07/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	