



DETERMINAZIONE N° 398 DEL 30/09/2014

Oggetto: SANZIONE RELATIVA AL VERBALE DI VISITA ISPETTIVA DEL 14/05/2014 e 4/06/2014.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- DATO ATTO** Che a seguito del sopralluogo degli ufficiali di PG dello SPRESAL della ASL 1 di Sassari in data 30/11/2011 presso i laboratori di Microbiologia nella prima stecca degli edifici del Complesso Biologico Didattico, sono state riscontrate alcune difformità anche strutturali del fabbricato che hanno dato luogo al verbale di accertamento del 14/05/2014 con il quale sono state effettuate diverse prescrizioni alle quali l'Azienda doveva conformarsi nei tempi indicati nel medesimo verbale.
- DATO ATTO** che la soluzione di alcune delle carenze rilevate dagli ispettori del SPRESAL erano oggetto di apposito progetto di adeguamento (realizzazione dei nuovi laboratori dei MICOBATTERI già predisposto, appaltato e consegnato alla ditta COSTEC S.r.l. di Sassari dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
- DATO ATTO** che i lavori di adeguamento del laboratorio di MICOBATTERI appaltati dall'AOU prima della visita ispettiva dello SPRESAL, sono stati conclusi nel mese di Luglio 2014, ovvero entro il termine successivamente stabilito per lo specifico adempimento nel verbale di contestazione dello stesso SPRESAL, come per altro verificato dal suddetto ente di controllo a seguito di apposito.

DATO ATTO

che in data 12/09/2014 con nota prot. ASL 2014/62561 (NS prot. 2014/19645 del 22/09/2014) lo SPRESAL ha comunicato che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante Dott. Alessandro Carlo Cattani, è stata ammessa al pagamento dell'ammenda di € 1.753,60 per la violazione dell'art. 280 comma 1 del D. Lgs 81/08

DATO ATTO

che il pagamento della suddetta sanzione di € 1.753,60 deve essere effettuato, secondo le indicazioni impartite dallo SPRESAL della ASL 1 nella nota del 12/09/2014, ovvero tramite conto corrente bancario codice IBAN IT50 J 01015 17203 000070188681 intestato alla Tesoreria dell'Azienda USL n. 1 – Sassari, presso l'ag. N. 3 del Banco di Sardegna di Sassari, con la causale "SANZIONE SPRESAL SICUREZZA LAVORO – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Via M. Coppino, 26 07100 Sassari, C.F. - P. IVA 02268260904".

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI EFFETTUARE

il pagamento della suddetta sanzione di € 1.753,60 tramite conto corrente bancario codice IBAN IT50 J 01015 17203 000070188681 intestato alla Tesoreria dell'Azienda USL n. 1 – Sassari, presso l'ag. N. 3 del Banco di Sardegna di Sassari, con la causale "SANZIONE SPRESAL SICUREZZA LAVORO – Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Via M. Coppino, 26 07100 Sassari, C.F. - P. IVA 02268260904", imputando il relativo onere sul conto di costo n. 0514031401 denominato "sanzioni amministrative" per l'esercizio 2014 del Budget a disposizione del Servizio Tecnico;

DI TRASMETTERE

il presente atto al servizio personale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Ing. Roberto Manca	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30/09/2014 per la durata di quindici giorni.	