



## **DETERMINAZIONE N° 139 DEL 10/03/2016**

**Oggetto: MATERNO INFANTILE - Incarico urgente per intervento su guasto relativo alla riparazione del display interno cabina di segnalazione di piano - CIG Z441865B09**

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** che, a causa di un atto vandalico, è stato divelto il display dell'interno cabina dell'impianto elevatore destinato al trasporto dei pazienti barellati della Clinica Ostetrica, identificato con il numero impianto 115-28355;
- CONSIDERATO** che per garantire il corretto funzionamento del predetto montalettighe si rende necessario il ripristino del display di segnalazione dei piani all'interno della cabina;
- CONSIDERATO** che la sostituzione del componente elettronico (*display interno cabina*) non rientra tra le manutenzioni ordinarie in carico alla ditta manutentrice degli impianti elevatori, ovvero la KONE spa, in quanto il guasto è dovuto a cause accidentali;
- RITENUTO** comunque opportuno richiedere alla ditta manutentrice la predisposizione di apposito preventivo per il ripristino dell'impianto;
- VISTO** il preventivo n° 15IT15QSPA10473 rev. 01 del 30.09.2015 inviato dalla Ditta KONE Spa, con sede a Pero (MI) via Figino, 41, indicante in €. 258,00 + iva il corrispettivo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino dell'impianto;

- DATO ATTO** che il Servizio Tecnico, in rapporto alla tipologia delle lavorazioni da effettuare, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo del consuntivo presentato dalla ditta KONE Spa;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari" del Bilancio 2016.

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

- DI AFFIDARE** alla ditta **KONE Spa**, con sede a Pero (MI), Via Figino 41 – 20016 Pero (MI) - Partita Iva 05069070158, l'esecuzione dei lavori di riparazione del display interno cabina di segnalazione di piano, sull'impianto elevatore destinato al trasporto dei pazienti barellati della Clinica Ostetrica, identificato con il n° 115-28355, ubicato nel palazzo Materno Infantile;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari**" **BDG\_S\_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di **€ 314,76** comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z441865B09** le clausole previste dalle suddette normative.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

---

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: Geom. Michele Marongiu	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 10/03/2016 per la durata di quindici giorni.	