

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 801 DEL 02/11/2016

Oggetto: Riparazione, per danno accidentale, della Sonda per Ecografo PHILIPS

X7-2T in dotazione presso l'U.O. di Cardioanestesia del P.O. "SS

Annunziata" dell'AOU di Sassari; – CIG Z1C1B95EE2

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. n. 17/2016;

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del

Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei

Procedimenti del Servizio:

VISTA la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015

nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il

Servizio Tecnico;

DATO ATTO che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la

"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo

l'atto dirigenziale;

CONSIDERATO che con D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, intitolato "Attuazione delle Direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie Generale, è stato abrogato il D.Lgs. n° 163/2006 e parte del

Regolamento attuativo di cui al D.P.R. nº 207/2010.

DATO ATTO che dall'U.O. di Cardioanestesia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari è

pervenuta la richiesta di riparazione della SONDA PER ECOGRAFO di marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, modello X7-2T, matricola B096Y6/453561193195 con numero di

inventario SSA10175 in quanto è stata danneggiata;

CONSIDERATO che in data 28/04/2016 si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global

Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;

VISTO il rapporto di intervento redatto dal tecnico del Global Service con la quale si informa il

Servizio scrivente che il danno recato all'apparecchiatura è di tipo accidentale;

RITENUTO che tale avaria sia riconducibile ad una caduta dello strumento;

ACCERTATO che, come da contratto di Global Service, il servizio di manutenzione non comprende

danni derivati dall'uso non corretto o improprio dell'apparecchiatura;

CONSIDERATO che Philips S.p.A. è la ditta produttrice della Sonda, tramite mail, si è provveduto a

richiedere preventivo alla stessa ditta per la riparazione urgente della sonda

sopracitata;

VISTO il preventivo con Prot. 2016/23139 del 10/10/2016 inoltratoci dalla ditta Philips S.p.A.

e che la spesa complessiva per la sostituzione della Sonda ammonta a € 30.226,50 +

IVA di legge;

ATTESO CHE tramite mail, si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta Terapon S.r.l. per la

riparazione urgente della sonda sopracitata;

CONSIDERATO che, Terapon S.r.l. è il centro di assistenza autorizzato Philips per la Regione Sardegna;

VISTO il preventivo con Prot. 2016/23505 del 13/10/2016 inoltratoci dalla ditta Terapon S.r.l.

e che la spesa complessiva per la sostituzione della Sonda ammonta a € 25.000,00 +

IVA di legge;

CONSIDERATO che, non rientrando nel contratto di Global Service, quest'ultimo, tramite la ditta Higea

S.p.A., ha presentato a questo servizio un preventivo con Prot. PG/2016/23433 del 13/10/2016, e che l'importo per la sostituzione della Sonda ammonta a € 15.470,00 +

IVA di legge;

ATTESO CHE si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta TE.MO.SA. S.r.l. per la riparazione

urgente della sonda sopracitata;

VISTO il preventivo con Prot. 2016/23618 del 17/10/2016 inoltratoci dalla ditta TE.MO.SA.

S.r.l. e che la spesa complessiva per la sostituzione della Sonda ammonta a € 14.470,00

+ IVA di legge;

ACCERTATO che l'offerta migliore è pervenuta dalla ditta TE.MO.SA. S.r.l. e che l'importo previsto

risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di

Ingegneria Clinica Aziendale;

VISTA la garanzia a partire dalla data di consegna, l'Azienda non dovrà più pagare il canone

annuo per l'assistenza al Global Service per 3 mesi;

VISTA l'urgenza di carattere sanitario, in data 14/10/2016, si è provveduto con Prot.

PG/2016/2358 ad autorizzare la fornitura della Sonda alla ditta TE.MO.SA. S.r.l. come

indicato nella loro offerta;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG

Z1C1B95EE2 per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza

sui contratti pubblici;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla

struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni

Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2016.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ditta **TE.MO.SA. S.r.l.**, con sede in Strada Vicinale Trunconi, 4 –07100 Sassari,

dietro presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo pari a € 14.470,00 + IVA di legge per la sostituzione della SONDA PER ECOGRAFO di marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, modello X7-2T, matricola B096Y6/453561193195 con numero di inventario SSA10175 in dotazione presso l'U.O. di Cardioanestesia del P.O. "SS Annunziata"

dell'AOU di Sassari;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507020102 denominato

"Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta" del corrente esercizio finanziario (anno 2016) è pari a un importo complessivo di €

17.653,40 IVA compresa;

DI INFORMARE il Direttore dell'Unità Operativa su indicata, considerato l'importo dell'intervento e

trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo, affinché siano adottati i

necessari provvedimenti di competenza;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z1C1B95EE2** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca

Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì

La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 02/11/2016 per la durata di quindici giorni.