



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 251 DEL 14/04/2017

Oggetto	Lavori per il potenziamento dei ventilatori di ripresa dell'unità di trattamento aria n.5 a servizio delle sale operatorie 3,4,5 e 6 presso i nuovi padiglioni chirurgici nel viale S.Pietro in Sassari Determinazione a contrarre
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per.Ind. Antonio Mura

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 11.407,00	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la *"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc."* prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTO** il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;
- DATO ATTO** che dalle verifiche sulle portate d'aria di ripresa delle sale operatorie è emersa una carenza dovuta, con molta probabilità, oltre alla non corretta conformazione dei canali d'aria, anche all'obsolescenza e insufficienza dei ventilatori di ripresa;
- CONSIDERATO** che la carenza di ripresa dell'aria comporta problemi di sicurezza per il personale a causa della non adeguata eliminazione dei gas anestetici dispersi in ambienti durante gli interventi chirurgici;
- DATO ATTO** che a seguito delle riunioni con la Direzione Sanitaria di Presidio e il Direttore dell' AOU di anestesia, è stato richiesto al Servizio Tecnico aziendale di intervenire per incrementare la portata d'aria di ripresa nelle sale;
- DATO ATTO** che dalle verifiche effettuate dal Servizio Tecnico è stato rilevato che non è possibile inserire dei ventilatori di supporto nei singoli canali che servono le singole sale in quanto non vi è lo spazio necessario per l'installazione e, di conseguenza, l'unico intervento possibile è quello di sostituire i ventilatori di ripresa delle unità di trattamento dell'aria;
- CONSIDERATO** che la problematica relativa alla carenza di portata aria in ripresa è ascrivibile sia all'unità di trattamento aria che alla conformazione dei canali d'aria e in considerazione che l'intervento sui canali d'aria è più complicato e comporterebbe la chiusura del blocco operatorio per tempi lunghi, è preferibile intervenire in una prima fase solo sui ventilatori di una delle due unità di trattamento aria che serve 4 sale, invece delle 8 presenti, valutando quindi l'efficacia dell'intervento per poi procedere, in caso positivo, sull'altra unità di trattamento aria che serve le altre quattro sale;
- RITENUTO** che in questa prima fase si possa intervenire con la sostituzione dei ventilatori e dei motori della sala 5 che serve le sale 3 4 5 e 6;
- CONSIDERATO** che per i lavori di sostituzione dei due ventilatori di ripresa e dei relativi motori elettrici montati sull'unità di trattamento aria n. 5, è stato stimato un importo di € 9.350,00 iva esclusa (11.407,00 iva 22% compresa);
- CONSIDERATO** in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale *" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,*

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “...Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

ATTESTATO che le spese per l'esecuzione dell'affidamento di cui in oggetto saranno definitivamente determinate con successivo atto e troveranno copertura sul conto di costo A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del Budget a disposizione del Servizio Tecnico;

determina

DI AUTORIZZARE a contrarre per l'esecuzione di una procedura negoziata secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) previa consultazione di almeno cinque operatori economici e procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei “Lavori per il potenziamento dei ventilatori di ripresa dell'unità di trattamento aria n.5 a servizio delle sale operatorie 3,4,5 e 6 presso i nuovi padiglioni chirurgici nel viale S.Pietro in Sassari “;

DI DARE ATTO che, entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di questa AOU della presente determinazione a contrarre, gli Operatori Economici eventualmente interessati potranno chiedere di partecipare attraverso una richiesta che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.aou.ss.it ;

DI STABILIRE che la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui sopra sarà attivata decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione della presente determina sul sito web dell'A.O.U. di Sassari;

DI DARE ATTO che per l'appalto l'importo posto a base d'asta è pari a € 9.350,00 iva esclusa (11.407,00 iva 22% compresa);

DI APPROVARE la modulistica relativa alla presente procedura che pur non essendo allegata al presente atto è parte integrante e sostanziale dello stesso;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa pari a € 11.407,00, adottato con il presente provvedimento e imputato al conto di costo A507010104 “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta”, è presunto in quanto l'impegno definitivo di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore: P.I. Antonio Mura	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 14/04/2017 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	