



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 489 DEL 23/08/2018

Oggetto	Riparazione a seguito di <u>DANNO ACCIDENTALE</u> del Laser Chirurgico LITHO in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari – Liquidazione spettanze alla Urology Diagnostic S.r.l. – CIG Y50243E5BF
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 1.878,80	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- CONSIDERATO** che a seguito del fuori uso del Laser Chirurgico LISA LASER PRODUCTS OHG, modello SPHINX 25, matricola 208 con inventario 2483, fu fornito dal servizio di Global Service un nuovo Laser Chirurgico sostitutivo di marca QUANTHA SYSTEM S.p.A., modello LITHO, matricola LHT 0197-0216 inventariato 7961;
- CONSIDERATO** che quest'ultimo laser chirurgico, inventariato al n. 7961, avendo, dopo poco tempo, presentato problemi di funzionamento è stato ritirato dalla ditta fornitrice Urology Diagnostic S.r.l. in garanzia senza costi aggiuntivi per l'AOU di Sassari,
- COSSIDERATO** che la ditta fornitrice ha proposto a questa AOU un aggiornamento tecnologico del laser ovvero la possibilità di sostituire l'apparecchio che aveva presentato dei problemi di funzionamento con un altro modello, ma di maggior potenza, con matricola LHT 1276-1016, senza nessun aggravio di spesa per l'AOU di Sassari;
- DATO ATTO** che, la sostituzione è stata concordata con il Direttore dell'U.O. di Urologia ed autorizzata dal SSD di Ingegneria Clinica in quanto valutata congrua e vantaggiosa anche in considerazione del fatto che rappresenta un aggiornamento tecnologico del precedente laser;
- DATO ATTO** che a tale apparecchiatura è stata attribuito il numero di inventario 9460;
- VISTA** la richiesta, pervenuta dal Blocco Operatorio di questa AOU, con la quale si chiedeva la riparazione del Laser in quanto il display non rispondeva ai comandi e rendeva inutilizzabile lo strumento;
- VISTO** il rapporto tecnico n° 26663, rilasciato dal tecnico del servizio di Global Service, nel quale si indica che, a seguito di analisi effettuata, si è riscontrato che il display

dell'apparecchiatura ha subito un'infiltrazione di liquidi dovuta all'uso improprio durante l'esecuzione degli interventi, rendendo tale display non più riparabile e di conseguenza era necessaria la sua sostituzione;

- DATO ATTO** che, tramite il servizio di Global Service, si è provveduto ad attivare la ditta fornitrice dello strumento per effettuare la manutenzione;
- VISTO** il rapporto di intervento Prot. PG/2018/12887 del 19/06/2018 rilasciato dal tecnico della ditta fornitrice dello strumento nel quale si conferma la presenza di una bolla nel display che impedisce il funzionamento del sistema touch screen dello stesso;
- VISTA** la nota Prot. PG/2018/12886 del 19/06/2018 trasmessa dalla ditta fornitrice nella quale si ribadisce che il malfunzionamento del display touch screen è dovuto alla formazione di una bolla nell'angolo del monitor da imputarsi ad un urto, senz'altro accidentale, che ha creato un graffio/incisione sulla cover del monitor in prossimità della bolla riscontrata, provocandone la rottura;
- DATO ATTO** che, come indicato nella nota sopracitata, la ditta fornitrice non ha rilevato infiltrazioni di acqua nel monitor;
- VISTO** il preventivo ricevuto, ns. prot. PG/2018/12888 del 19/06/2018, trasmesso dalla ditta Urology Diagnostic S.r.l. nel quale è indicato che per la sostituzione del display e per il ripristino funzionale del Laser Chirurgico la spesa complessiva ammonta a € 1.540,00 oltre IVA di legge;
- DATO ATTO** che, in data 20/06/2018 con Prot. n. PG/2018/12947, questo ufficio, non ritenendo che il danno recato fosse di tipo accidentale ha chiesto alla ditta fornitrice di intervenire e ripristinare le funzionalità dello strumento entro e non oltre la data 22/06/2018;
- DATO ATTO** che, come specificato nella nota sopracitata, questo ufficio ha chiesto al fornitore di effettuare un sopralluogo insieme per esaminare il danno in contraddittorio;
- VISTO** il rapporto di intervento rilasciato da tecnico della ditta Urology Diagnostic S.r.l. in data 21/06/2018 inerente al ripristino funzionale del Laser Chirurgico, avvenuto con esito positivo;
- VISTA** la nota trasmessa dalla Urology Diagnostic S.r.l., ns. prot. PG/2018/13953 del 04/07/2018. con la quale si riafferma che il malfunzionamento del display touch screen è da imputarsi ad un danno accidentale;
- ACCERTATO** a seguito di esame in contraddittorio che il danno è realmente stato causato dall'uso improprio dello strumento, quindi di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che le riparazioni dovute a danni accidentali e comunque qualsiasi intervento su apparecchiature fornite in locazione, non rientrano nel contratto di Global Service;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y50243E5BF**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla **Urology Diagnostic S.r.l.**, con sede legale in Via Mameli, 42/a – 20851 Lissone (MB) - P. IVA 12502181006, l'importo di € 1.540,00 oltre Iva di legge per la sostituzione del display touch screen del Laser Chirurgico sostitutivo di marca QUANTHA SYSTEM S.p.A., modello LITHO, matricola LHT 1276-1016, inventariato 9460, in dotazione presso la Sala Operatoria di Urologia del Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta” BDG_S_03 2018** è pari a un importo complessivo di **€ 1.878,80** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y50243E5BF** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 23/08/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione (Dott. Antonio Solinas) f.to f.f. Dott. Antonfranco Temussi</p>	