



DETERMINAZIONE N° 14 DEL 09/01/2017

Oggetto: Sostituzione, per DANNO ACCIDENTALE, del detettore DRX Plus in dotazione presso il Servizio di Radiologia del P.O. SS. Annunziata dell'AOU di Sassari; – CIG ZD61C4F102
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "*Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.*" prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** il Servizio di Radiologia ha inoltrato a questo Servizio la richiesta di riparazione del Sistema per Radiologia Digitale CARESTREAM HEALTH INC con numero di inventario 10788;
- CONSIDERATO** che in data 03/10/2016 si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSTATATO** che l'apparecchiatura sopracitata era in garanzia fino al 26/11/2016, il Global Service, che non interviene direttamente sulle apparecchiature in garanzia, ha provveduto ad interessare la ditta produttrice/fornitrice (Carestream Health Italia S.r.l.) dell'apparecchio per poter intervenire entro il più breve tempo possibile;
- CONSIDERATO** che, la ditta Carestream Health Italia S.r.l. è autorizzata ad eseguire interventi manutentivi su detta strumentazione;
- VISTA** la Relazione Tecnica, rilasciata a seguito di intervento dalla Ditta Carestream Health Italia S.r.l., con la quale ci informa che non è stato possibile ristabilire il regolare funzionamento in quanto, come evidenziato dallo strumento, il detettore ha subito vari urti di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che, come da manuale operatore e come riportato sulla Relazione Tecnica sopracitata, il detettore è fragile e contiene componenti in vetro, quindi deve essere maneggiato con estrema cura in quanto, eventuali cadute o eccessive sollecitazioni, possono causare il suo danneggiamento;
- ACCERTATO** che, il detettore ha subito almeno un urto importante e che è stato utilizzato impropriamente senza l'applicazione delle contromisure previste;

- VISTA** dalla succitata relazione tecnica si evince che il detettore risulta internamente guasto e non riparabile altresì, per questa tipologia di guasti, è prevista la sostituzione;
- CONSIDERATO** che i danni di tipo accidentale, o causati a un uso improprio dell'apparecchiatura, non rientrano nella garanzia dell'apparecchio;
- VISTO** il preventivo, Prot. 2016/26813 del 29/11/2016, inoltrato dalla ditta Carestream Health Italia S.r.l. che indica in € 25.000,00 oltre Iva di legge la spesa per la sostituzione del detettore;
- ACCERTATO** che, lo strumento richiesto è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di routine dell'Unità Operativa in cui è ubicato e che, l'intervento è da considerarsi di carattere d'urgenza sanitaria;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZD61C4F102** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2016.
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € 30.500,40 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

D E T E R M I N A

- per i motivi esposti in premessa,
- DI AFFIDARE** alla ditta **Carestream Health Italia S.r.l.**, con sede in Palazzina S. Lorenzo, Via Al Porto Antico, 6 – 16128 Genova, la sostituzione del detettore in dotazione presso il Servizio di Radiologia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari per un importo pari a € 25.000,00 oltre IVA di legge;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta**" BDG_S_03 4 del corrente esercizio finanziario (anno 2016) è pari a un importo complessivo di **€ 30.500,00** IVA compresa;
- DI INFORMARE** il Direttore dell'Unità Operativa su indicata, considerato l'importo dell'intervento e trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo, affinché siano adottati i necessari provvedimenti di competenza;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZD61C4F102** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/01/2017 per la durata di quindici giorni.</p>	