



## **DETERMINAZIONE N° 41 DEL 20/01/2017**

**Oggetto:** Lavori urgenti, per ragioni di sicurezza per il ripristino della pavimentazione del locale di Terapia intensiva neonatale – Clinica Materno Infantile - 1° piano - **CIG. ZF71B9D4BD**

---

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che dalla U.O. di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale è pervenuta a questo servizio tecnico la richiesta d'intervento per il ripristino di alcune porzioni di pavimento del locale di terapia intensiva neonatale, causa di pericolo per gli utenti ed il personale dell'U.O. in essa operante;
- CONSIDERATO** che, a seguito del sopralluogo svolto dal tecnico dell'A.O.U., è stato appurato che la pavimentazione in PVC presentava evidenti segni di cedimento del sottofondo, di distacco e rigonfiamento, dovuti al continuo passaggio di apparecchiature elettromedicali;
- CONSTATATO** lo stato precario della pavimentazione è stato ritenuto opportuno intervenire, con la massima urgenza, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza della pavimentazione;
- CONSIDERATA** l'entità del danno si è provveduto contattare per le vie brevi le ditte Sport Impianti Service sas e Procart srl, al fine di effettuare un sopralluogo e formulare idoneo preventivo per l'eliminazione delle cause di pericolo dovute allo stato precario della pavimentazione, con il ripristino del sottofondo e la sostituzione della pavimentazione in PVC;
- VISTA** l'offerta pervenuta dalla ditta Sport Impianti Service sas, con sede in Z.I. Predda Niedda nord str. 31 – 07100 Sassari, prezzo proposto €. 1.320,00 oltre Iva di legge;
- VISTA** l'offerta pervenuta dalla ditta PROCART srl, con sede in Viale Porto Torres, 42 – 07100 Sassari, prezzo proposto €. 900,00 oltre Iva di legge;
- RILEVATO** che l'offerta più conveniente è risultata essere quella presentata dalla ditta PROCART srl, la medesima ditta è stata incaricata dell'esecuzione delle opere che sono iniziate il 01/09/2016 e portate a compimento in data 03/09/2016;

<b>DATO ATTO</b>	che per il suddetto lavoro è stato acquisito il CIG ZF71B9D4BD;
<b>VISTA</b>	la fattura n° 12/e/2016 dell'importo di € 900,00 oltre Iva di legge presentata dalla ditta Procart Srl a seguito dell'esecuzione delle opere richieste;
<b>RITENUTO</b>	che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta";
<b>ATTESTATO</b>	che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € 1.098,00 è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

<b>DI LIQUIDARE</b>	alla ditta <b>PROCART Srl</b> , con sede in Sassari, Viale Porto Torres, 42 - Partita Iva 02454820909, l'importo di € 900,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei <i>lavori urgenti, per ragioni di sicurezza per il ripristino della pavimentazione del locale di Terapia intensiva neonatale – Clinica Materno Infantile - 1° piano</i> ;
<b>DI DARE ATTO</b>	che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° <b>A507010103</b> denominato " <b>Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta</b> " <b>BDG_S_03 4</b> del Bilancio 2016, è pari a un importo complessivo di <b>€ 1.098,00</b> comprensivo d'iva di legge al 22%;
<b>DI INFORMARE</b>	la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il <b>CIG ZF71B9D4BD</b> e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to Ing. Roberto Manca

\_\_\_\_\_

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura      SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile    f.to Ing. Roberto Manca _____  Estensore              Geom. Giuseppe Delrio	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato   <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal _____ per la durata di quindici giorni.	