



DETERMINAZIONE N° 180 DEL 21/03/2017

Oggetto: Liquidazione alla ditta Philips S.p.A. per attività di ripristino tomografo a risonanza magnetica INGENIA 1.5TG, sostituzione Coldhead Assembly 1.0W Round Flange, sita presso l'U.O. Servizio Radiologia del P.O. SS. Annunziata dell'AOU di Sassari
CIG Z6421A8B357

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che, da parte dell'U.O. Sezione Radiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari, è pervenuta a questo Ufficio la richiesta di intervento per un malfunzionamento al sistema di raffreddamento del magnete del tomografo a risonanza magnetica di marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, modello INGENIA 1,5T, con numero di inventario 8378;
- DATO ATTO** che con nota PG/2016/14731 si è provveduto ad autorizzare la ditta Philips Spa, produttrice della risonanza magnetica ed unica autorizzata ad eseguire le lavorazioni di manutenzione, all'esecuzione delle lavorazioni relative al rabbocco dell'elio a seguito di "quench";
- CONSIDERATO** che durante l'intervento di rabbocco dell'elio da parte della ditta Philips Spa è stata riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione del Coldhead, strumento fondamentale per il corretto funzionamento del magnete, in quanto lesionatosi a seguito del predetto "quench";
- ESAMINATO** il preventivo ricevuto, prot. PG/2016/14862 del 20/06/2016, nel quale la spesa complessiva per l'effettuazione dell'intervento di ripristino funzionale della

macchina, con la sostituzione della Coldhead, ammontava a € 24.780,00 + IVA di legge;

- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che, in data 07/07/2016, con Prot. n.: PG/2016/16425, si è provveduto ad autorizzare con urgenza la sostituzione della Coldhead Assembly 1.0W Round Flange;
- VISTA** la fattura n° 12834 del 18/10/2016 presentata dalla ditta Philips Spa a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni richieste;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG Z421A8B357**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" BDG_S_03 4 2016.
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a **€ 30.231,60** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Philips S.p.A.**, con sede in Via L. Mascheroni, 5 – 20123 Milano, l'importo di € 24.780,00 oltre IVA di legge per la sostituzione della Coldhead Assembly 1.0W Round Flange del tomografo a risonanza magnetica di marca PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, modello INGENIA 1,5T, con numero di inventario 8378, in dotazione presso l'U.O. Servizio Radiologia del P.O. SS Annunziata dell'AOU di Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie e Scientifiche a Richiesta**" del **BDG_S_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di € **30.231,60** IVA compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc..) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG Z421A8B357** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____</p>
<p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 21/03/2017 per la durata di quindici giorni.</p>	