



DETERMINAZIONE N° 417 DEL 20/11/2013

Oggetto: PADIGLIONI CHIRURGICI – SOTTOCENTRALE TERMICA - *Incarico urgente per intervento relativo alla sostituzione di due compensatori di dilatazione danneggiati installati sulla tubazione recupero condense del circuito vapore– CIG Z900C43FCB*

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- PREMESSO** che presso la sottocentrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici si sviluppano le tubazioni "vapore saturo-recupero condense", provenienti dalla centrale termica del palazzo Clemente necessarie per produrre, mediante scambiatori di calore vapore-acqua, l'acqua calda per alimentare gli impianti centralizzati di riscaldamento, termoventilazione produzione di acqua calda sanitaria per l'intero edificio dei nuovi padiglioni chirurgici (blocco operatorio compreso);
- CONSIDERATO** che in data 14 ottobre 2013, in seguito a controllo di ispezione sugli impianti tecnologici effettuato dall'ufficio tecnico, sono state riscontrate due perdite di

condensa localizzate in prossimità di due giunti di dilatazione a soffiutto flangiati installati sul circuito delle condense;

- TENUTO CONTO** che tali giunti hanno la funzione fondamentale di assorbire le dilatazioni lineari delle tubazioni in acciaio dovute alle alte temperature che il condensato del vapore produce al loro interno, ed evitare di conseguenza che le tubazioni stesse, dilatandosi, possano produrre danni ai sistemi di staffaggio e alle strutture murarie a cui sono ancorate;
- CONSIDERATO** che tali giunti si presentavano in evidente stato di usura (lavorano h 24 per 365 giorni all'anno e sono soggetti in continuazione a forti sollecitazioni dinamiche generate dai "colpi" di pressione dovuti al fluire irregolare della condensa all'interno delle tubazioni);
- CONSIDERATO** che i giunti di dilatazione rappresentano spesso un "punto debole" dell'impianto a vapore poiché, essendo sottoposti a continue sollecitazioni termiche, sono potenzialmente soggetti a rotture/cedimenti improvvisi con creazione di situazioni di pericolo per gli operatori che dovessero trovarsi nelle vicinanze e, pertanto, devono essere costantemente mantenuti e tenuti in piena efficienza;
- CONSIDERATO** che l'ufficio tecnico al fine di ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza operativa del posto di lavoro e rendere sicuro ed efficiente il funzionamento dei giunti di dilatazione, con protocollo PG/2013/22358 del 15/10/2013, ha conferito incarico urgente alla ditta Inter.tec S.r.l. per un intervento di sostituzione di due compensatori di dilatazione danneggiati installati sulla tubazione recupero condense del circuito vapore;
- CONSIDERATO** che il costo a consuntivo presentato dalla ditta Inter.tec Srl, mediante analisi puntuale dei prezzi delle lavorazioni effettuate (protocollo AOUS/2013/23732 del 31/10/2013), ammonta a € 1.832,07 iva esclusa (€ 2.235,13 iva al 22% compresa);
- CONSIDERATO** che il costo a consuntivo rapportato alla tipologia di lavorazioni effettuate (smantellamenti e smaltimenti di materiale vario) e alla mano d'opera impiegata, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta Intertec Srl – via Mossa 10 - Porto Torres (SS), P.Iva 02469910901, l'intervento urgente alla ditta Inter.tec S.r.l. relativo alla sostituzione di due compensatori di dilatazione danneggiati installati sulla tubazione recupero condense del circuito vapore presso la sottocentrale termica dei nuovi padiglioni chirurgici ubicati nel V.le S. Pietro a Sassari - **CIG Z900C43FCB**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario è pari a un importo di € 2.235,13 comprensivo d'iva di legge (22%);
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice **CIG Z900C43FCB** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|---|---|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore: per. Ind. Antonio Mura</p> | <p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria</p> <p>_____</p> |
| <p>La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20.11.2013 per la durata di quindici giorni.</p> | |