



DETERMINAZIONE N° 91 DEL 12/03/2014

Oggetto: NUOVI PADIGLIONI CHIRURGICI – locale sottotetto seconda stecca
Incarico urgente per intervento su guasto relativo al ripristino di una porta metallica scardinata e pericolante situata nel sottotetto – CIG Z000DC44B8

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- PREMESSO** che presso il sottotetto della seconda stecca bianca dei nuovi padiglioni chirurgici sono ubicati gli impianti di trattamento dell'aria primaria dei vari reparti, e che da tale sottotetto, mediante porte metalliche, si ha accesso verso l'esterno al piano copertura;
- CONSIDERATO** che in data 21-01-2014 in occasione di un sopralluogo per il controllo degli impianti presenti nel locale sottotetto si è riscontrato che una porta di accesso al piano copertura, situata nella parte nord-ovest della testata della seconda stecca (lato palazzo clemente), era quasi totalmente divelta dal telaio ed in posizione di equilibrio precario;
- TENUTO CONTO** che l'instabile situazione della porta (composta da due ante completamente metalliche e delle dimensioni di circa 2,0 x 2,0 metri) e di buona parte del telaio in equilibrio precario ed in procinto di staccarsi completamente dalla muratura e cadere sul solaio di copertura imponeva un intervento urgente per la sua messa in sicurezza con riposizionamento nella muratura;

- CONSIDERATO** che la zona in cui si trova la porta viene spesso percorsa dal personale tecnico per effettuare le operazioni di manutenzione sugli impianti tecnologici presenti nel sottotetto;
- CONSIDERATO** che la porta non potendo essere chiusa e non garantendo la tenuta alle acque piovane ha creato, in occasione delle recenti piogge abbondanti, l'allagamento parziale del locale sottotetto e conseguenti infiltrazioni di acqua al piano sottostante;
- CONSIDERATO** che questo Servizio tecnico, constatata l'evidente situazione di pericolo, al fine di mettere rapidamente in sicurezza l'infisso e ripristinare la tenuta ermetica della porta, con protocollo PG/2014/1410, ha conferito incarico urgente alla ditta SNAD SISTEMI S.r.l. per intervento su guasto relativo al ripristino di una porta metallica scardinata e pericolante situata nel sottotetto della seconda stecca bianca nel V.le San Pietro in Sassari ;
- CONSIDERATO** che il costo a consuntivo presentato dalla ditta SNAD SISTEMI S.r.l. mediante analisi dei prezzi delle lavorazioni effettuate (protocollo AOUS/2014/2120. del 28/01/2014) ammonta a **€ 530,68** (iva al 22% compresa);
- CONSIDERATO** che il costo a consuntivo rapportato alla tipologia di lavorazioni effettuate e alla mano d'opera impiegata, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **0507010103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del **Bilancio 2014**.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta SNAD SISTEMI S.r.l., con sede in zona industriale Predda Niedda strada 29 a Sassari - P. Iva 01520420900, l'importo di **€ 530,68** per l'intervento su guasto relativo al ripristino di una porta metallica scardinata e pericolante situata nel sottotetto della seconda stecca bianca nel V.le s. Pietro in Sassari - **CIG Z000DC44B8**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario, è pari a un importo complessivo di € € 530,68 (iva compresa 22%);
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z000DC44B8** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____

Estensore: per. Ind. Antonio Mura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 12/03/2014 per la durata di quindici giorni.