

## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. \_253\_ DEL \_16/05/2018\_\_\_\_\_

Oggetto		Riparazione, causa rottura accidentale, del monitor Philips - modello IntelliVue MP20 in dotazione presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. "SS Annunziata" CIG Y1723319BC			
Struttura		SSD Ingegneria Clinica			
Direttore di Struttura		Ing. Roberto Gino Manca			
Responsabile del Procedimento		Ing. Roberto Gino Manca			
Estensore		Per. Ind. Francesco Macrì			
		l			
Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto		Denominazione Conto		Esercizio Finanziario
€ 2.663,87	A507020102		Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta		2018
Allegati alla Determinazione		N°	di pag.	Oggetto	
##					
Tipolog	blicazione	e	Integrale	Parziale	

### Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

**VISTO** il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle

Università degli Studi di Cagliari e Sassari;

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del

Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei

Procedimenti del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella

quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio

Tecnico;

**DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la

"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto

dirigenziale;

**DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data

29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto

ing. Roberto Gino Manca;

**DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data

09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per

una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;

VISTA la richiesta, inoltrata dall'U.O. Cardiologia del P.O. "SS Annunziata" a questo servizio,

con la quale si richiedeva la riparazione di un monitor PHILIPS, modello INTELLIVUE MP20, matricola DE52608438, con inventario 4579 in quanto presenta una rottura al

Display;

**DATO ATTO** che si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente

in essere presso questa Azienda;

VISTO il rapporto di intervento rilasciato dal Global Service il quale ci informa che il danno

recato al modulo multiparametrico è di tipo accidentale;

ACCERTATO tramite esame del personale dell'Ingegneria Clinica che il danno è causato probabilmente

da una caduta;

CONSIDERATO che le manutenzioni dovute per danni di tipo accidentale non rientrano nel contratto di

Global Service;

VISTO il preventivo Prot. PG/2018/5481 del 15/03/2018 trasmesso dalla Althea Italia S.p.A.

inerente la riparazione in extra-canone e il cui importo previsto ammonta a € 2.598,37

IVA esclusa;

**DATO ATTO** che il servizio scrivente ha provveduto a richiedere preventivo anche alla ditta produttrice

dell'apparecchio la Philips S.p.A.;

VISTO il preventivo Prot. PG/2018/8033 del 11/04/2018 trasmesso dalla Philips S.p.A. che

propone quale importo per la riparazione € 2.183,50 oltre Iva di Legge;

ACCERTATO che l'importo proposto dalla Philips Spa risulta in linea con prezzi di mercato e quindi

considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica aziendale;

**DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y1723319BC**;

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato

alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed

essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

PRESO ATTO di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734

del 19/4/2018;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

**DI AFFIDARE** alla **Philips S.p.A.**, con sede in Viale Sarca, 235 – 20126 Milano - P. IVA 00856750153,

l'incarico per la riparazione del monitor PHILIPS, modello INTELLIVUE MP20, matricola DE52608438, con inventario 4579, in dotazione presso l'U.O. di Cardiologia,

per un importo pari a € 2.183,50 oltre IVA di legge;

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa A507020102 denominato

"Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" BDG\_S\_03 2018" è pari a un importo complessivo di € 2.663,87 comprensivo d'iva di

legge~al~22%;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da

informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y1723319BC** le clausole previste dalle

suddette normative.

# Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica

Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato

Dott.ssa Rosa Maria Bellu

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 16/05/2018 per la durata di quindici giorni.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)