



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273 DEL 23/05/2018

Oggetto	Affidamento alla ditta Getinge S.p.A. per la sostituzione, causa danno accidentale, del generatore dell'autoclave GETINGE HS6610 EC1 in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari; – CIG Y512366CBA
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 11.079,45	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- VISTA** la richiesta inoltrata a questo servizio dal Blocco Operatorio, con la quale si richiedeva la riparazione dell'AUTOCLAVE di marca GETINGE INFECTION CONTROL AB, modello HS 6610 EC1, matricola 2107328-080-01, con numero di inventario 2499;
- DATO ATTO** che si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda;
- CONSIDERATO** che, il servizio di Global Service, ha provveduto ad aprire la chiamata alla GETINGE S.p.A., essendo la fornitrice della strumentazione sopraccitata, per procedere con la manutenzione;
- VISTA** relazione rilasciata dalla GETINGE S.p.A. con la quale si informa che non è stato possibile portare a termine il lavoro di pulizia del generatore e sostituzione delle resistenze in quanto all'interno del generatore è stata riscontrata una presenza importante di sedimenti, non asportabili con operazioni di pulizia, e che tale situazione è legata alla scarsa qualità dell'acqua di alimentazione dell'apparecchiatura;
- ACCERTATO** che, come da relazione sopraccitata, le condizioni del generatore non hanno permesso di procedere con la sostituzione delle resistenze;
- CONSIDERATO** che, per ripristinare il corretto funzionamento, è necessario procedere con la sostituzione del generatore di vapore completo di resistenze;

- ACCERTATO** tramite esame del personale dell'Ingegneria Clinica che il danno, come suindicato, è stato causato dalla scarsa qualità dell'acqua dovuta ad un malfunzionamento dell'addolcitore e quindi risulta essere di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che le manutenzioni dovute per danni di tipo accidentale non rientrano nel contratto di Global Service;
- VISTO** il preventivo, prot. PG/2018/9397 del 02/05/2018, trasmesso dalla Getinge S.p.A. per la sostituzione del generatore per l'autoclave modello HS6610 il cui importo previsto ammonta a € 9.081,52 IVA esclusa;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG Y512366CBA**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/4/2018;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **GETINGE S.p.A.**, con sede in Via Giacomo Peroni, 400-402 – 00131 Roma P. IVA 05506871002, l'incarico per la sostituzione del generatore dell'AUTOCLAVE di marca GETINGE INFECTION CONTROL AB, modello HS 6610 EC1, matricola 2107328-080-01, con numero di inventario 2499, in dotazione al Blocco Operatorio, per un importo pari a € 9.081,52 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG_S_03 2018**" è pari a un importo complessivo di **€ 11.079,45** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y512366CBA** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 23/05/2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	