



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 608 DEL 17/07/2019

Oggetto	Affidamento alla ditta BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l. per la riparazione dell'Iniettore Angiografico EMPOWER, in dotazione presso l'U.O. Radiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari; – CIG ZA1292D869
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 187,70	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2019

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.).... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n°175 del 28/02/2019, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 28/02/2019, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- VISTA** la delibera n. 7 del 14/01/2019 'approvazione procedura rideterminazione dei fabbisogni per l'anno 2019';
- VISTA** la richiesta inoltrata dall'U.O. Radiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari a questo servizio, con la quale si richiedeva la riparazione dell'INIETTORE ANGIOGRAFICO di marca ACIST MEDICAL SYSTEMS INC, modello EMPOWER CTA, matricola EP0012373, inventariato SSA4925;
- DATO ATTO** che, si è subito provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda;
- CONSIDERATO** che, l'iniettore sopracitato è stato fornito in comodato d'uso dalla ditta Bracco Imaging S.r.l., per la durata di 1 anni, come da deliberazione n°199 del 06/03/2019;
- CONSIDERATO** che il servizio di Global Service, avendo in gestione l'apertura della chiamata di tutte le apparecchiature acquisite in service, noleggio o comodato d'uso, presso questa Azienda, ha provveduto ad inoltrare richiesta alla ditta fornitrice della strumentazione, ovvero Bracco Imaging Italia S.r.l.;
- CONSIDERATO** che la ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. ha comunicato che il danno recato all'iniettore è di tipo accidentale, dovuto all'uso improprio dello strumento;
- ACCERTATO** tramite sopralluogo del personale della SSD Ingegneria Clinica che il danno è realmente di tipo accidentale e che quindi non rientra nel contratto in essere con la ditta fornitrice della strumentazione;
- VISTA** l'urgenza di ripristinare l'utilizzo dell'iniettore è stato richiesto un preventivo alla ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. per la riparazione del sistema;

- VISTO** il preventivo ricevuto dalla ditta Bracco Imaging Italia S.r.l. con Prot. PG/2019/17532 del 10/07/2019 e che l'importo complessivo per la riparazione dell'iniettore angiografico ammonta a € 153,85 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il **CIG ZA1292D869**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta Bracco Imaging Italia S.r.l., con sede in Via Egidio Folli, 50 – 20134 Milano, P. IVA 05501420961, l'incarico per la riparazione dell'INIETTORE ANGIOGRAFICO di marca ACIST MEDICAL SYSTEMS INC, modello EMPOWER CTA, matricola EP0012373, inventariato SSA4925, in dotazione presso l'U.O. Radiologia del P.O. "SS Annunziata", per un importo pari a € 153,85 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**" **BDG_S_03 2019**" è pari a un importo complessivo di € 187,70 comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZA1292D869** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: right;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 17/07/2019 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	