



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 21 DEL 20/01/2016

Oggetto: PALAZZO CLEMENTE – REPARTO DI RIANIMAZIONE E LABORATORI DI DIABETOLOGIA – LIQUIDAZIONE PER INCARICO URGENTE PER RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI SUPERVISIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO – CIG Z9817C9BD5

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
VISTO il D.Lgs. 517/99;
VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l’art. 125;
VISTA la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in Economia” e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
CONSIDERATO l’art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l’acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l’acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
PREMESSO che in data 02/11/2015 è stato riscontrato il mancato funzionamento del sistema di supervisione e controllo, marca SIEMENS, a servizio dell’impianto di condizionamento centralizzato del reparto Rianimazione sito al primo piano del palazzo Clemente e dei laboratori di Diabetologia ubicati al secondo piano dello stesso stabile;
DATO ATTO che tale sistema di supervisione e controllo ha la funzione di regolare in maniera automatica la qualità e la portata dell’aria condizionata immessa all’interno dei locali suindicati e di segnalare, in apposita postazione remota ubicata presso l’ufficio tecnico aziendale, la presenza di eventuali allarmi e anomalie di funzionamento delle macchine di condizionamento;
CONSIDERATO che nel periodo di avaria del sistema di supervisione è stato necessario ricorrere a continue regolazioni manuali delle macchine di condizionamento da parte del personale delle manutenzione facendo spesso ricorso a interventi notturni in reperibilità per garantire e monitorare, stante la criticità del reparto in oggetto, il regolare funzionamento dell’impianto di climatizzazione;
CONSIDERATO che al fine di ripristinare rapidamente il servizio dell’impianto di supervisione dell’impianto di condizionamento centralizzato di cui sopra, questo Servizio Tecnico in data 02/11/2015 ha richiesto preventivo urgente alla ditta ECONOCLIMA SERVICE, in

quanto Centro Assistenza SIEMENS, per il ripristino funzionale del sistema di supervisione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta **ECONOCLIMA SERVICE**, con sede in via Pittalis Pinna n.55 a Li Punti – Sassari, ha presentato preventivo (prot. AOUS-2015/23332 del 29-12-2015) per un totale di € 2.936,00 iva esclusa (€ 3.581,92 iva 22% compresa), comprendente la sostituzione delle parti elettroniche danneggiate, riconfigurazione e monitoraggio sistema riavviamento e collaudo dello stesso;

CONSIDERATO che il prezzo della prestazione, rapportato al tipo di prestazione specialistica ed al materiale impiegato, è stato ritenuto congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;

CONSIDERATA l'urgenza di ripristinare il funzionamento del sistema di supervisione e garantire il corretto funzionamento dell'impianto di condizionamento centralizzato e delle condizioni microclimatiche all'interno del reparto di Rianimazione;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari" a richiesta del Bilancio 2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

DI LIQUIDARE alla ditta **ECONOCLIMA SERVICE**, con sede in via Pittalis Pinna n. 55 a Li Punti – Sassari - P.Iva 01673050900, l'importo di € 3.581,92 per l'esecuzione dei lavori relativi all'incarico urgente per il ripristino funzionale dell'impianto di supervisione all'impianto di condizionamento centralizzato di cui in oggetto;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta"** del Bilancio **2015** è pari ad un importo complessivo di **3.581,92** I.V.A. 22% compresa;

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z9817C9BD5** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO	f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____	_____
Estensore: per. Ind. Antonio Mura	
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20.01.2016 per la durata di quindici giorni.	