



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 DEL 12/05/2023

OGGETTO	Riparazione di un Monitor multiparametrico Fukuda Dynascope DS 8100, in utilizzo presso la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 della TD Mepa Consip n° 3552030. Importo di aggiudicazione: € 490,00 Iva di Legge esclusa (€ 597,80 Iva di Legge 22% inclusa). CIG: YA43B03115.
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	S.S.D. Ingegneria Clinica	
ESTENSORE	Dott. Francesco Demuro	
PROPOSTA N.	469 del 10/05/2023	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
La Dirigente Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica	Dott.ssa Marina Iole Crasti	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [x] NO []

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 12.05.2023 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore f.f. della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

LA DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA
(Dott.ssa Marina Iole Crasti)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
- VISTA** la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- VISTA** la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”;
- ACQUISITI** agli atti:
- la richiesta della S.C. Cardiocirurgia del PO SSA Annunziata, per la riparazione del Monitor Multiparametrico Fukuda Denshi, Inv. 9734, a causa della rottura accidentale del cavo per il collegamento p/a cruenta;
 - Il rapporto di intervento del Global Service aziendale per la riparazione in oggetto;
- DATO ATTO** che la S.S.D. Ingegneria Clinica, a seguito di ricezione del preventivo di spesa, ritenuto congruo dal RUP con nota email agli atti, ha avviato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, la TD Mepa Consip n° 3552030 con l’O.E. Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. S.A.S., avente ad oggetto “Riparazione Monitor multiparametrico Fukuda DYNASCOPE DS 8100, in utilizzo presso la S.C. Cardiocirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”, con importo a base d’asta pari ad € 500,00 IVA di legge esclusa;
- PRESO ATTO** che entro il termine stabilito del 09/05/2023 ore 13:00, l’O.E. Medica s.a.s. ha formulato offerta economica per un importo pari ad € 490,00 IVA di legge esclusa;
- CHE** per la presente procedura è stato attivato il CIG: YA43B03115;
- VALUTATO** che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, quanto oggetto della fornitura in urgenza non rientra nelle soglie di obbligatorietà ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- CHE** la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 490,00 Iva di Legge esclusa **(€ 597,80 Iva di Legge inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2023**, conto di costo n° A507020102 “*Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta*”, secondo il seguente schema riepilogativo:

Cod.	Tipologia	Importo	
A	Riparazione Monitor multiparametrico Fukuda DYNASCOPE DS 8100 (sostituzione	€	490,00

	parti di ricambio: Cavo per trasduttore pressione cruenta), in utilizzo presso la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari		
B	Oneri speciali per la sicurezza	€	0
C	Iva (22%)	€	107,80
D	Totale complessivo (A+B+C)	€	597,80

DATO ATTO che sono stati attivati i relativi controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e che l'affidamento è risolutivamente condizionato al positivo riscontro sulla verifica dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente, in corso di accertamento;

ACQUISITO il DURC e la Visura Camerale dell'Operatore Medica s.a.s.;

DATO ATTO che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della procedura in parola, è l'Ing. Christian Mura.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente aggiudicare ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, mediante TD Mepa Consip n° 35522030, la riparazione del Monitor multiparametrico Fukuda Dynascope DS 8100, in utilizzo presso la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, CIG: YA43B03115, all'O.E. Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. s.a.s., con sede legale in 09123 – Cagliari, Via Carloforte, 60, P.IVA 03642880920;
- 2) Di autorizzare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 490,00 Iva di Legge esclusa (€ 597,80 Iva di Legge inclusa), che andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2023, conto di costo n° A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", secondo il seguente schema riepilogativo:

Cod.	Tipologia	Importo	
A	Riparazione Monitor multiparametrico Fukuda DYNASCOPE DS 8100 (sostituzione parti di ricambio: Cavo per trasduttore pressione cruenta), in utilizzo presso la S.C. Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	€	490,00
B	Oneri speciali per la sicurezza	€	0
C	Iva (22%)	€	107,80
D	Totale complessivo (A+B+C)	€	597,80

- 3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nell'Ing. Christian Mura;
- 4) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione della presente Determinazione

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

• *Nessun allegato*

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- *Nessun allegato*