



## **DETERMINAZIONE N° 254 DEL 19/04/2016**

**Oggetto:Palazzo Malattie infettive – liquidazione alla ditta Leoni Autospurgo Srl per intervento sulle pompe di rilancio presenti all'interno della vasca interrata di raccolta acque piovane dell'edificio - CIGZ1319506C0**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- PREMESSO** che in data 19-02-2016 la società Modus Fm, attuale appaltatrice delle manutenzioni degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, ha comunicato il fuori servizio delle pompe di rilancio presenti all'interno della vasca interrata di raccolta acque piovane dell'edificio;
- CONSIDERATO** che le pompe danneggiate si trovano all'interno di una vasca interrata e che la stessa rientra come "*spazio confinato*" secondo quanto indicato nel D.Lgs 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- CONSIDERATO** che l'accesso all'interno degli *spazi confinati* deve avvenire mediante attrezzature omologate ed il personale destinato ad accedere a tali spazi deve essere appositamente formato e informato;
- CONSIDERATO** che all'interno della vasca interrata, in seguito al blocco delle elettropompe di svuotamento, il livello dell'acqua di falda era giunto al livello di guardia ed era necessario prima di procedere con l'ingresso di personale all'interno della vasca provvedere con lo svuotamento della stessa mediante l'intervento di un autospurgo;

- CONSIDERATO** che l'ufficio tecnico, con PG/2016/4946 del 25.02.2016, ha conferito "*Incarico urgente per intervento all'interno di vasca interrata rilancio acqua piovane ubicata nel piazzale fronte edificio delle malattie infettive per smontaggio pompa di rilancio acque bianche danneggiata*" alla ditta LEONI AUTOSPURGO Srl., poiché quest'ultima risultava dotata dei sistemi, attrezzature e personale qualificato per operare in *spazi confinati*, e quindi in grado di effettuare, in un unico intervento, il prosciugamento della vasca interrata e lo smontaggio delle pompe danneggiate;
- VISTO** il consuntivo presentato dalla Ditta LEONI AUTOSPURGO Srl., prot. AOUS PG/2016/8446 del 05/04/2016 relativo all'intervento di cui sopra, ammontante a € 964,00 oltre iva di legge per complessivi € 1.176,08 e che tale importo risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG\_S\_03 4 2016;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta **LEONI AUTOSPURGO Srl**, con sede a Porto Torres su strada statale 131 al km 223.735 – P.IVA 0203010903, l'importo di € 964,00 oltre iva di legge per lo "*intervento all'interno di vasca interrata rilancio acqua piovane ubicata nel piazzale fronte edificio delle malattie infettive per smontaggio pompa di rilancio acque bianche danneggiata*" – CIG Z1319506C0
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" **BDG\_S\_03 4 2016** è pari a un importo complessivo di **€ 1.176,08** iva 22% compresa;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z1319506C0** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria     f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria  _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/04/2016 per la durata di quindici giorni.	