



## **DETERMINAZIONE N° 260 DEL 20/04/2016**

**Oggetto: Riparazione plotter HP Designjet 4020 in uso presso il Servizio tecnico dell'AOU di Sassari**

**CIG Z2C196FD9B**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/2011 che statuisce che, per garantire la fornitura in oggetto, l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l'acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- PREMESSO** che presso il Servizio Tecnico dell'AOU di Sassari è in uso un plotter HP Designjet 4020 utilizzato per la stampa di tavole grafiche e che lo stesso risulta non più funzionante perché necessita di riparazione;
- DATO ATTO** che di tale problematica era stata interessata la ditta Faticoni S.p.A., sede di Sassari, la quale ha effettuato una prima verifica sul plotter in argomento ed ha constatato che per la riparazione occorre procedere con la sostituzione della RAM ed una conseguente verifica funzionale il tutto per un costo di € 276,50 oltre Iva di legge;
- CONSIDERATO** che a seguito dell'intervento richiesto è stata ripristinata la piena funzionalità dell'apparecchiatura;

**RITENUTO** di dover procedere alla ratifica dell'incarico e all'impegno in favore della ditta Faticoni Spa dell'importo di €276,50 oltre Iva di legge;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507030102 denominato "Manutenzionieriparazioniattrezzaturetecnico – economaliarichiesta" BDG\_S\_03 4 2016;

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI AFFIDARE** alla ditta **Faticoni S.p.A**, con sede legale in Via Calamattia n. 10 – 09134 Cagliari - P. Iva 01117510923, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione sul plotter HP Designjet 4020 in uso presso il Servizio Tecnico di questa AOU e di procedere alla liquidazione di quanto dovuto, senza l'adozione di ulteriore atto deliberativo, ad esecuzione delle operazioni richieste dietro presentazione di regolare fattura;

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507030102** denominato "**Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico – economali a richiesta**" **BDG\_S\_03 4 2016**, è pari a **€ 337,33** Iva al 22% compresa;

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z2C196FD9B** e le clausole previste dalle suddette normative.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore:rag. Pino Leori	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu  _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 20.04.2016 per la durata di quindici giorni.	