



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 420 DEL 26/06/2017

Oggetto	Riparazione per danno accidentale dell'immobilizzatore BreastSTEP, in dotazione presso l'U.O. di Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari CIG Z3A1ECE173
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 902,80	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATOATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATOATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** l'U.O. di Scienze Radiologiche ha inoltrato a questo Servizio la richiesta di riparazione di varie parti dell'immobilizzatore BreastSTEP, ovvero il piano inclinato per il trattamento della mammella;
- CONSIDERATO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service, ovvero il servizio a cui è affidata la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- ACCERTATO** che, lo strumento risulta danneggiato accidentalmente;
- CONSIDERATO** che, i danni di tipo accidentale o causati a un uso improprio dell'apparecchiatura, non rientrano nel contratto di Global Service;
- VISTO** il preventivo con Prot. 2017/12100 del 26/05/2017 inoltratoci dalla ditta EL.SE S.r.l. e che la spesa complessiva per la sostituzione delle parti danneggiate ammonta a € 740,00 + IVA di legge;
- ACCERTTATO** che, lo strumento richiesto è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di routine dell'Unità Operativa in cui è ubicato e che, l'intervento è da considerarsi di carattere d'urgenza sanitaria;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z3A1ECE173**;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto N° **A507020102** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta**" del corrente esercizio finanziario;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a **€ 902,80** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla ditta **EL.SE S.r.l.**, con sede a Trezzano s/N – 00165 - in Via Carlo Goldoni, 18 - Partita Iva IT12384150152, l'incarico per la sostituzione delle parti danneggiate del sistema di immobilizzazione BreastSTEP in dotazione presso l'U.O. Scienze Radiologiche dell'A.O.U. di Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n. **A507020102** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta” BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 902,80** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z3A1ECE173** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Servizio Tecnico</p> <p>Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macri</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 26/06/2017 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)</p>	