



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 716 DEL 07/11/2017

Oggetto	Lavori urgenti per ripristino funzionale del gruppo refrigeratore Climaveneta presso la sotto-centrale impianti dei nuovi padiglioni chirurgici nel viale San Pietro 43 in Sassari – CIG Z7620345C1 - Liquidazione ditta ELCO SERVICE
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	p.ind. Antonio Mura

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 459,94	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- PREMESSO** che con nota MA/17/41 del 13.09.2017 la società MODUS FM, attuale appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, in seguito alle verifiche periodiche di funzionalità delle macchine del condizionamento, ha comunicato al Servizio Tecnico l'anomalia di funzionamento del gruppo refrigeratore n.1, marca Climaveneta, a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato delle degenze, ambulatori e blocco operatorio dello stabile dei nuovi padiglioni chirurgici;
- CONSIDERATO** che l'anomalia comunicata dalla società Modus FM riferiva circa la presenza di una bassa pressione del gas frigorifero nei circuiti del gruppo refrigeratore ed elevata rumorosità di funzionamento del compressore a vite n.3;
- CONSIDERATO** che tale gruppo frigorifero ha una potenza di 1500 kW e che da solo rappresenta il 50% della potenza frigorifera totale dell'intero impianto di climatizzazione di nuovi padiglioni chirurgici;
- CONSIDERATO** che l'efficienza e funzionalità del gruppo frigorifero, specialmente durante la stagione estiva, devono essere costantemente garantite al fine di evitare il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento centralizzato ed i conseguenti disagi per i pazienti ricoverati e consentire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria di ambulatori e sale operatorie;
- CONSIDERATO** che al fine di ripristinare rapidamente la piena efficienza e funzionalità del gruppo frigorifero, il Servizio Tecnico aziendale, con prot. PG/2017/19433 del 19.09.2017, ha conferito incarico e contestuale richiesta di preventivo di spesa, alla ditta Elco Service con sede a Sassari in via Savoia 31, poiché Centro Assistenza Autorizzato Climaveneta, per l'esecuzione di *“lavori urgenti per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale del gruppo refrigeratore d'acqua Climaveneta n.1 a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dei Nuovi Padiglioni Chirurgici dell' A.O.U. Sassari”*;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono state autorizzate dal Servizio Tecnico aziendale;
- CONSIDERATO** che il consuntivo presentato dalla Elco Service con sede a Sassari in via Savoia 31 (prot. AOUS 2017/20024 del 27.09.2017) per il ripristino funzionale del gruppo refrigeratore ammonta a € 377,00 oltre I.V.A. di legge (€ 459,94 iva 22% compresa) e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare risultava congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Z7620345C1**
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto debba rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro

(Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);

- PRESO ATTO** che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;
- PRESO ATTO** che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;
- PRESO ATTO** che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ999 obiettivo 2017);
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Elco Service S.r.l.**, con sede a Sassari in via Savoia 31 –P.Iva 02386400903, l'importo di € 377,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori urgenti per ripristino funzionale del gruppo refrigeratore d'acqua n.1 marca clima veneta presso la sottocentrale impianti dei nuovi padiglioni chirurgici nel viale San Pietro 43 in Sassari;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato **"Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta"BDG_S_03 2017**, è pari a un importo complessivo di **€ 459,94** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z7620345C1** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore P.I Antonio Mura	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 07/11/2017 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione (Dott. Antonio Solinas)	