



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 16 / 11 / 2022

OGGETTO	Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di una porzione della cornice perimetrale della copertura del Palazzo Rosa. - CIG Y64386AD33
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	SC Edile Impianti e Patrimonio	
ESTENSORE	Geom. Giuseppe Delrio	
PROPOSTA N.	PDET/2022/1033	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Proponente	Ing. Roberto Gino Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>16.11.2022</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

**Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio
(Ing. Roberto Manca)**

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”;
- DATO ATTO** che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;
- DATO ATTO** che in data 02/09/2022 veniva redatto il verbale di accertamento di somma urgenza art. 163 del D.Lgs 50/2016, con il quale veniva accertata la necessità di procedere in urgenza con appropriato intervento per la messa in sicurezza ed il ripristino strutturale delle cornici perimetrali della copertura e dei marcapiani del palazzo rosa, in seguito al distacco di più porzioni della cornice perimetrale in cls della copertura del palazzo rosa sui lati fronte strada (via Monte Grappa – via Padre Manzella).ed il lato interno. che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità di cose e persone;
- DATO ATTO** che l’impresa Nord Edil Costruzioni s.r.l. si è resa immediatamente disponibile alla esecuzione dei lavori procedendo immediatamente alla messa in sicurezza dell’area con adeguata delimitazione delle aree interessate e dando inizio ai lavori nella stessa giornata;
- DATO ATTO** che in seguito alla ultimazione dei lavori è stata compilata la relazione tecnica di perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, art. 163 del D.Lgs 50/2016, nella quale sono stati elencati i lavori eseguiti e sono state computate le opere per un importo totale pari ad € 21.285,09 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre l’IVA di legge al 22%;
- DATO ATTO** che è stato acquisito il DURC prot. INAIL_35477861 e che lo stesso risulta regolare;
- DATO ATTO** che tali lavorazioni sono da ricomprendere nel **CIG Y64386AD33** precedentemente attivato;

RITENUTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € **25.967,81** compresa Iva di legge, possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura sul conto di spesa n° A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del BDG_S_24 "Budget Sicurezza" del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo a lavori inderogabili ed essenziali;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE l'importo dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di una porzione della cornice perimetrale della copertura del Palazzo Rosa, alla ditta Nord Edil Costruzioni srl con sede legale in Via F.lli Vivaldi 9 – Sassari - P.iva 02404910909, per un importo di € 21.285,09 oltre di IVA di legge;

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto A507010103 denominato "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta" del BDG_S_24 "Budget Sicurezza" del corrente esercizio finanziario; del corrente esercizio finanziario è pari a € **25.967,81** iva di legge al 22 % compresa;

DI INFORMARE l'affidatario che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y64386AD33** e le clausole previste dalle suddette normative;

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO