



DETERMINAZIONE N° 328 DEL 27/08/2013

Oggetto: Intervento di manutenzione urgente su guasto per la sostituzione di due condizionatori autonomi danneggiati per il raffreddamento dei motori di due frigoriferi -80°C presenti presso i laboratori di clinica medica al quinto piano dell'edificio e il primo piano della clinica neuro-radiologica – **CIG Z880B1E62C**

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti di € 40.000,00;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
- PREMESSO** che presso il laboratorio di medicina clinica e sperimentale quinto piano dell'edificio della clinica Medica ed quello di neurochimica al primo piano della clinica Neuro-Radiologica sono presenti dei frigoriferi funzionanti a -80°c per la conservazione di importanti campioni biologici;
- CONSIDERATO** che tali frigoriferi, stante le basse temperature che devono garantire al loro interno, sono dotati di compressori di raffreddamento che, per funzionare in efficienza e continuità, hanno bisogno di particolari condizioni di temperatura ambiente;
- CONSIDERATO** che nei giorni 17 e 18 luglio c.a. rispettivamente dai laboratori al quinto piano della clinica medica e da quello al primo piano della clinica neuro-radiologica sono giunte segnalazioni circa il malfunzionamento dei due frigoriferi -80°C ;
- CONSTATATO** che il malfunzionamento dei frigoriferi succitati era dovuto all'avaria dei due condizionatori autonomi, tipo monosplit, deputati al raffreddamento degli ambienti in cui si trovavano i motori dei compressori frigoriferi;

- VERIFICATO** che tale avaria ha provocato l'innalzamento della temperatura all'interno di detti locali con conseguente malfunzionamento dei frigoriferi;
- CONSIDERATA** l'importanza di garantire la continuità di funzionamento dei due frigoriferi -80°C e la necessità di evitare il blocco degli stessi con il conseguente rischio di compromissioni dei campioni biologici presenti al loro interno;
- TENUTO CONTO** che il Servizio Tecnico aziendale, con prot. PG/2013/16865 del 25/07/2013 e con prot. PG/2013/17104 del 26/07/2013, ha conferito incarico alla ditta Posadinu Salvatore Ignazio, per un intervento di manutenzione urgente su guasto, per la sostituzione di due condizionatori autonomi danneggiati per il raffreddamento dei motori dei due frigoriferi -80°C ubicati presso i laboratori di clinica medica al quinto piano dell'edificio e al primo piano della clinica neuro-radiologica;
- TENUTO CONTO** che il costo a consuntivo (vedi protocollo AOUS 2013/17506 del 01/08/2013) presentato dalla ditta POSADINU SALVATORE IGNAZIO, con sede in Z.Ind. Predda Niedda strada 40 a Sassari, ammonta a € 2.500,00 I.V.A esclusa (€ 3.025,00 I.V.A al 21% compresa) e che l'importo, rapportato alla tipologia di lavorazione ed ai materiali utilizzati, risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il codice CIG Z880B1E62C per quanto riportato in oggetto e che stante l'importo dell'appalto non è dovuto, da parte dell'amministrazione, alcun versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta " del Bilancio 2013.

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- DI LIQUIDARE** alla ditta POSADINU SALVATORE IGNAZIO, con sede in Z.Ind. Predda Niedda strada 40 a Sassari, i lavori per Intervento di manutenzione urgente su guasto per la sostituzione di due condizionatori autonomi danneggiati utili per il raffreddamento dei motori di due frigoriferi -80°C presenti presso i laboratori di clinica medica al quinto piano dell'edificio e al primo piano della clinica neuro-radiologica - **CIG Z880B1E62C**
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di iva, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 10 103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta " del corrente esercizio finanziario è pari a un importo complessivo di € 3.025,00;
- DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il codice CIG Z880B1E62C e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata

Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____

Estensore: per.ind. Antonio Mura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27/08/2013 per la durata di quindici giorni.