



## **DETERMINAZIONE N° 607 DEL 09/08/2016**

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Laboratorio RIA al piano primo del Palazzo Rosa – **CIG Z271AB2E45**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) ..... con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- DATO ATTO** che in data 01 Gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati "Santissima Annunziata" è passato sotto la competenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria;
- DATO ATTO** che per l'adeguamento del laboratorio RIA posto al piano primo del Palazzo Rosa è necessaria l'installazione di un sensore di presenza Ossigeno, visto l'utilizzo di Azoto all'interno dello stesso, l'installazione di una ventola di estrazione per garantire i ricambi d'aria;
- CONSIDERATA** la necessità improrogabile di garantire la sicurezza del laboratorio RIA e dei suoi addetti, nelle more della esecuzione dei lavori di installazione della tubazione con rampa esterna, è stato chiesto alla ditta Se.Sa di Salvatore Sechi srl, già appaltatrice del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in

emergenza degli impianti gas medicinali della Azienda, un preventivo per la fornitura e posa in opera di un sensore di presenza Ossigeno, di una ventola per l'estrazione dell'aria e di un riduttore per bombola di Azoto, che verrà fornita, , su carrello, che ammonta a complessivi € 3.730,00 oltre IVA (€ 4.450,60 IVA compresa);

**DATO ATTO** che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice **CIG Z271AB2E45** e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" .

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI AFFIDARE** alla ditta Se.Sa srl di Salvatore Sechi con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 02308550900, i lavori di fornitura e posa in opera del sensore di presenza Ossigeno, di una ventola di estrazione e di un riduttore per bombola di Azoto per un importo complessivo pari ad € 3.730,00 oltre IVA (€ 4.450,60 IVA compresa);

**DI IMPUTARE** il costo dei suddetti interventi straordinari extracanone pari ad € 3.730,00 oltre IVA (**€ 4.450,60** IVA compresa) sul conto di costo A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" . del Bilancio 2016;

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc.) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere indicati il codice **CIG Z271AB2E45** le clausole previste dalle suddette normative;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

\_\_\_\_\_

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato
Nome Struttura      SERVIZIO TECNICO	
Sigla Responsabile    Ing. Roberto Manca _____	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Estensore              Geom. Enrico Canu	_____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09/08/2016 per la durata di quindici giorni.	