

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE N° 648 DEL 19/08/2016

Oggetto: CLINICA OSTETRICA - lavori urgenti per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale della pompa di calore marca Emmeti, a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli ambulatori visita, uffici e della direzione ubicati al quinto piano dell'edificio dell' A.O.U. Sassari – CIG ZB21AEDEAB

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTA la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale

sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;

DATO ATTO che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la

"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni

su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio

Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del

Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che con D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, intitolato "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie Generale, è stato abrogato il D.Lgs. n°

163/2006 e parte del Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n° 207/2010;

PREMESSO che in data 06.07.2016 la società MODUS FM, attuale appaltatrice del servizio di

manutenzione degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, ha comunicato all'ufficio tecnico aziendale, in seguito alle verifiche periodiche di funzionalità delle macchine del condizionamento, il blocco di funzionamento della pompa di calore marca Emmeti a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli uffici e della direzione al quinto piano

dell'edificio Materno Infantile;

CONSIDERATO che l'anomalia comunicata dalla società Modus FM riferiva circa la presumibile rottura

meccanica del unico compressore della pompa di calore comportava il blocco completo di

funzionamento dell'intera macchina;

CONSIDERATO che tale pompa di calore rappresenta l'unica fonte per la climatizzazione degli ambulatori

visita, degli uffici e della direzione della clinica Ostetrica;

CONSIDERATO

che l'efficienza e funzionalità della pompa di calore devono essere costantemente garantite al fine di evitare il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento centralizzato ed i conseguenti disagi per i pazienti e per il regolare svolgimento dell'attività sanitaria;

RITENUTO

che la tipologia della lavorazione rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa dell'affidamento diretto individuata dall'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

che al fine di ripristinare rapidamente la piena efficienza e funzionalità della pompa di calore, l'ufficio tecnico aziendale, con prot. PG/2016/16349 del 06.07.2016, ha conferito incarico e contestuale richiesta di preventivo di spesa, alla ditta Elco Service con sede a Sassari in via Savoia 31, poiché Centro Assistenza Autorizzato EMMETI, per l'esecuzione dei "lavori urgenti per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale della pompa di calore marca Emmeti, a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli ambulatori visita, uffici e della direzione al quinto piano dell'edificio dell' A.O.U. Sassari";

VISTO

il consuntivo presentato dalla Elco Service con sede a Sassari in via Savoia 31 (prot. AOUS 2016/19235 del 12.08.2016) a seguito del ripristino funzionale della pompa di calore marca EMMETI, ammontante a € 3.200,00 + I.V.A. (€ 3.904,00 iva 22% compresa) e che tale importo, rapportato alla mano d'opera e ai componenti e materiali da impiegare risulta congruo ed in linea con i prezzi correnti di mercato;

ATTESTATO

che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa A507010104 denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" del Bilancio 2016;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE

alla ditta **Elco Service** Srl, con sede a Sassari in via Savoia 31 - P.Iva 02386400903, l'importo di € 3.200, oltre Iva di legge per l'esecuzione dei "lavori urgenti per intervento su guasto relativo al ripristino funzionale della pompa di calore marca EMMETI, a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli ambulatori visita, uffici e della direzione al quinto piano dell'edificio dell'A.O.U. Sassari **CIG ZB21AEDEAB**":

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta" BDG_S_03 4 del corrente esercizio finanziario, è pari a un importo complessivo di € 3.904,00 lva 22% compresa;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZB21AEDEAB** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza
assegnata	dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato
Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO	
	f.to f.f. Dott.ssa Sara Rita Sanna
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca	
Estensore: Per. Ind. Antonio Mura	
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 19/08/2016 per la durata di	
quindici giorni.	