



DETERMINAZIONE N° 765 DEL 11/10/2016

Oggetto: Riparazione di vari ausili ospedalieri in dotazione presso varie UU.OO. dell'AOU di Sassari – CIG Z021B476C2 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la *"Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc."* prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- VISTA** la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (prot. NP/2009/249) con cui vengono assegnate le Manutenzioni degli Arredi Ospedalieri al Servizio di Ingegneria Clinica;
- VISTE** le richieste pervenute da varie UU.OO. con la quale si richiede a questo Servizio la riparazione di ausili ospedalieri (letti per degenza, barelle, carrelli servitore, etc...)
- CONSIDERATO** che gli ausili ospedalieri non rientrano nel contratto di assistenza delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSTATATO** che tale attrezzatura non può essere riparata dal Servizio di Manutenzione Aziendale;
- RITENUTO** opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con l'affidamento all'esterno delle manutenzioni, questo Servizio Tecnico ha avviato un'indagine di mercato, attraverso richiesta di offerta inviata più operatori, al fine di procedere all'affidamento ex art. 36 del D.lgs. 50/2016, con l'applicazione al presente affidamento del patto di opzione di cui all'art.1331 del C.C., riservandosi così, nell'arco temporale di 12 (dodici) mesi, di affidare lavori al medesimo Appaltatore selezionato fino all'importo complessivo massimo di €. 20.000,00 (euro ventimila/00); A tali lavorazioni dovranno essere applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore in fase di predisposizione e presentazione dell'offerta, prezzi che rimarranno invariati per tutta la durata del periodo di opzione;

- DATO ATTO** che, in data 22/09/2016 con Prot. n.: PG/2016/21569 si è provveduto ad attivare un'indagine di mercato invitando le seguenti ditte;
- Orion S.a.s. – Via Maddalena, 41 – 07100 Sassari (SS);
 - TE.MO.SA. S.r.l. – Str. Vic. Trunconi, 4 – 07100 Sassari (SS);
- DATO** che il termine di scadenza per la presentazione del preventivo è stato fissato per le ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2016;
- VERIFICATO** che tutte le ditte hanno ricevuto l'invito a presentare offerta;
- RISCONTRATO** che la ditta Orion S.a.s. è l'unica ad aver inviato l'offerta che è pervenuta entro il termine stabilito ed è stata protocollata al n. 2016/ 22295 del 30/09/2016;
- DATO ATTO** che il giorno 04 Ottobre 2016 alle ore 10.57 si è proceduto alla verifica dell'offerta economica pervenuta;
- RILEVATO** che l'offerta presentata, ammontante a € 8.000,00 oltre Iva di legge, fa riferimento alla riparazione dei seguenti ausili ospedalieri:
- Sostituzione del rivestimento del letto per visite MALVESTIO ART. 381500 matricola 0414/99 presso la Clinica Urologica;
 - Riparazione del sistema di sollevamento spalliera dei letti per degenza con numeri di inventario 19645, 19677, 19700, 19703, 19887, 19902 e 19914 presso la Clinica Urologica;
 - Riparazione del carrello porta medicinali con numero di inventario 17630 sito presso la Clinica Pneumologica;
 - Riparazione di n° 3 sedie per trasporto malati site presso la Clinica Neurologica;
 - Riparazione del sistema di sollevamento e sistema frenante del letto per degenza presso la Patologia Medica;
 - Riparazione del sistema di sollevamento della pediera del letto per degenza presso la Patologia Medica;
 - Riparazione del sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza DOIMO F0215GAST, SN 1 sito presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata;
 - Riparazione del sistema di sollevamento dello schienale e sistema frenante della barella sita presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata;
 - Riparazione del sistema di sollevamento del letto per degenza DOIMO FO 245 GAST, SN 6 presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata;
 - Riparazione del sistema di sollevamento dei letti per degenza DOIMO F0215GAST, SN 8 – 14 – 29 - 15 – 5;
 - Riparazione di n° 5 letti per degenza DOIMO F0215GAST, SN 95 – 35 – 49 – 34 e NR.
- CONSTATATO** che la riparazione del sistema di sollevamento dello schienale e sistema frenante della barella sita presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata risulta anti economica in quanto trattasi di ausilio obsoleto e vetusto e pertanto si ritiene di non dover procedere alla sua riparazione;
- DATO ATTO** che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per le lavorazioni indicate in oggetto è stato acquisito il **CIG Z021B476C2** ma che, stante l'importo delle lavorazioni non è dovuto, da parte di questa Azienda, il versamento a favore dell'ANAC;
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" del Bilancio 2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla Orion S.a.s. con sede in Via Oslo, 3/a – 07100 Sassari (SS), la riparazione dei seguenti ausili:
- *Sostituzione del rivestimento del letto per visite MALVESTIO ART. 381500 matricola 0414/99 presso la Clinica Urologica;*

- Riparazione del sistema di sollevamento spalliera dei letti per degenza con numeri di inventario 19645, 19677, 19700, 19703, 19887, 19902 e 19914 presso la Clinica Urologica;
- Riparazione del carrello porta medicinali con numero di inventario 17630 sito presso la Clinica Pneumologica;
- Riparazione di n° 3 sedie per trasporto malati site presso la Clinica Neurologica;
- Riparazione del sistema di sollevamento e sistema frenante del letto per degenza presso la Patologia Medica;
- Riparazione del sistema di sollevamento della pediera del letto per degenza presso la Patologia Medica;
- Riparazione del sistema di sollevamento della spalliera del letto per degenza DOIMO F0215GAST, SN 1 sito presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata;
- Riparazione del sistema di sollevamento del letto per degenza DOIMO FO 245 GAST, SN 6 presso la Cardiologia del P.O. SS Annunziata;
- Riparazione del sistema di sollevamento dei letti per degenza DOIMO F0215GAST, SN 8 – 14 – 29 - 15 – 5;
- Riparazione di n° 5 letti per degenza DOIMO F0215GAST, SN 95 – 35 – 49 – 34 e NR.

per un importo totale di € 8.000,00 oltre Iva di legge;

DI DARE ATTO

che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507020102** denominato **“Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta” BDG_S_03 4** del corrente esercizio finanziario, è pari a un importo complessivo di € 9.760,00 IVA compresa;

DI STABILIRE

che questa Azienda si riserva un "diritto di opzione" ex art. 1331 del Codice Civile per affidare all'esecutore delle riparazioni, ulteriori manutenzioni sino alla concorrenza dei 20.000,00 € richiesti col CIG suindicato, laddove se ne riscontrasse in futuro, la possibilità e convenienza, con la precisazione che il mancato ricorso a tale opzione non determina diritto alcuno per l'appaltatore; tale diritto di opzione dovrà essere richiamato anche nel relativo contratto di affidamento delle lavorazioni;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovrà essere riportato il **CIG Z021B476C2** e le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

| | |
|--|---|
| <p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO</p> <p>Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____</p> <p>Estensore:</p> | <p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p> |
| <p>La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 11/10/2016 per la durata di quindici giorni.</p> | |