



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 06/09/2018

Oggetto	Affidamento alla ditta Surgitek S.r.l. per la riparazione a seguito di <u>DANNO ACCIDENTALE</u> della lampada a fessura INAMI L0185 in dotazione l'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari; – CIG YF52463B34
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macri

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 707,60	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- VISTA** la richiesta di manutenzione pervenuta a questo servizio dall'U.O. di Oculistica relativa alla rottura della calotta di rivestimento dei contatti elettrici della lampada a fessura di marca INAMI & CO LTD, modello L 0185, matricola J04019, inventariata 5155;
- DATO ATTO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda (Althea, Philips e Draeger) per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che lo strumento sopracitato è stato fornito in regime di service e collaudato in data 04/03/2014;
- ACCERTATO** che il contratto del service ha una durata di anni 5 e quindi tuttora l'apparecchio è mantenuto dalla ditta Surgitek S.r.l.;
- VISTO** il rapporto di intervento n°5/2018 ricevuto dalla ditta Surgitek S.r.l. il quale ci informa che il danno recato alla calotta della lampada a fessura è da amputarsi all'uso improprio dello strumento e che quindi è di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che le manutenzioni di tipo accidentale non rientrano nel contratto di service;
- CONSIDERATO** che le riparazioni dovute a danni accidentale e comunque qualsiasi intervento su apparecchiature fornite in service, non rientrano nel contratto di Global Service;
- VISTO** il preventivo ricevuto con Prot. PG/2018/14953 del 17/07/2018 e che l'importo complessivo per il ripristino funzionale dello strumento ammonta a € 580,00 + IVA di legge;

ACCERTATO	che lo strumento è fondamentale per svolgere le attività di routine sanitaria dell'U.O. di oculistica dell'AOU di Sassari;
ACCERTATO	che l'importo previsto risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica aziendale;
DATO ATTO	che per tali lavorazioni è stato attivato il CIG YF52463B34 ;
RITENUTO	che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto A507020102 denominato " Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta " del corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO	che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
VISTO	l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE	alla ditta Surgitek S.r.l. con sede legale in Via Machiavelli, 7 –09047 Selargius (CA) P. IVA 01526340920, la sostituzione della calotta della lampada a fessura di marca INAMI & CO LTD, modello L 0185, matricola J04019, inventariata 5155, in dotazione presso l'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari, per un importo pari a € 580,00 oltre IVA di legge;
DI STABILIRE	che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa A507020102 denominato " Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta " BDG_S_03 2018 " è pari a un importo complessivo di € 707,60 comprensivo d'iva di legge al 22%;
DI INFORMARE	la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG YF52463B34 le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 06/09/2018 per la durata di quindici giorni. <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	