



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



*Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 29.10.2018**

<b>Oggetto</b>	Affidamento alla ditta Stryker Italia S.r.l. per la riparazione, a seguito di danno accidentale, del defibrillatore LIFEPAK 12 in dotazione all'U.O. di Cardiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari CIG Y21254369F
<b>Struttura</b>	SSD Ingegneria Clinica
<b>Direttore di Struttura</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Ing. Roberto Gino Manca
<b>Estensore</b>	Per. Ind. Francesco Macrì

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 2.991,03	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione ##	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC "Edile, Impianti e Patrimonio", per la SSD "Ingegneria Clinica" e per la SSD "Nuovo Ospedale – Fondi FSC";
- DATO ATTO** che, con la deliberazione n° 644, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/08/2018, il suindicato incarico conferito al sottoscritto è stato prorogato per ulteriori sei mesi, con decorrenza 9 agosto 2018;
- VISTA** la richiesta pervenuta a questo servizio dall'U.O. di Cardiologia del P.O. "SS Annunziata" relativa alla riparazione, in quanto danneggiato, del connettore delle placche del defibrillatore di marca MEDTRONIC PHYSIO CONTROL INC, modello LIFEPAK 12, matricola 38244316, inventariato SSA5722;
- DATO ATTO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda (Althea, Philips e Draeger) per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- VISTO** il rapporto di intervento rilasciato dal tecnico del Global Service con la quale ci comunica che il danno recato al sistema di connessione delle placche del defibrillatore è da imputare all'uso improprio dello strumento in quanto la rottura è stata causata da un urto o da una caduta accidentale;
- CONSIDERATO** che le manutenzioni per danni accidentali non rientrano nel contratto di Global Service;
- ACCERTATO** dal personale della SSD Ingegneria Clinica che il danno recato allo strumento è di tipo accidentale;
- VISTO** il preventivo trasmesso dalla ditta Stryker Italia S.r.l., ns. con prot. PG/2018/20460 del 10/10/2018, interpellata in quanto Centro Assistenza Autorizzato dei prodotti a marchi Medtronic, nel quale si indica che l'importo complessivo per riparazione del defibrillatore ammonta a € 2.451,66 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che lo strumento, essendo un'apparecchiatura salvavita, è fondamentale per l'U.O. di Cardiologia del P.O. "SS Annunziata" dell'AOU di Sassari;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dalla SSD Ingegneria Clinica aziendale;

- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il CIG Y21254369F;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;
- VISTO** l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

### D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Stryker Italia S.r.l.**, con sede legale in Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma - P. IVA 06032681006, la riparazione del defibrillatore di marca MEDTRONIC PHYSIO CONTROL INC, modello LIFEPAK 12, matricola 38244316, inventariato SSA5722, in dotazione presso l’U.O. di Carsiologia del P.O. “SS Annunziata” dell’AOU di Sassari, per un importo pari a € 2.451,66 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG\_S\_03 2018**” è pari a un importo complessivo di **€ 2.991,03** comprensivo d’iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y21254369F** le clausole previste dalle suddette normative.

**Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica  
f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica  Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca  Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato          Dott.ssa Rosa Maria Bellu
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 29.10.2018 per la durata di quindici giorni.  Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)	