



DETERMINAZIONE N° 192 DEL 22/03/2017

Oggetto: Lavori straordinari e in emergenza su colonne e dorsali di trasporto acqua calda sanitaria ACS, corpi radianti e messa in sicurezza controsoffitti accesso uscita di emergenza reparto di Fisioterapia, presso il P.O. SS Annunziata dell'A.O.U. di Sassari -CIG Z351D8968F

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D. Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D. Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "*Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.*" prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- CONSIDERATO** che i locali delle degenze e gli ambulatori dell'intero edificio del SS Annunziata sono alimentati da un circuito centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e dall'impianto centralizzato di riscaldamento;
- DATO ATTO** che tali circuiti centralizzati sono ormai obsoleti e , pertanto, soggetti a perdite e rotture nei tratti di tubazione più logori e spesso non ispezionabili perché passanti all'interno delle murature;
- CONSIDERATO** che si è reso necessario un intervento tecnico per la messa in sicurezza del controsoffitto in prossimità dell'uscita di emergenza Reparto di Fisioterapia;
- TENUTO CONTO** che dal 21 agosto al 20 dicembre si sono verificate una serie di perdite di acqua sul circuito di acqua calda sanitaria e vari interventi in reperibilità che hanno interessato i seguenti locali: sotto centrale termica Aristeia, Chirurgia Uomini, ex locali Farmacia 2 seminterrato, Medicina Interna Uomini, locali interni adiacenti Reparto di

Fisioterapia;

CONSIDERATO che tali perdite si sono verificate su tubazioni passanti all'interno delle murature e cavidotti e che quindi si è dovuto ricorrere anche ad interventi murari per consentire l'accesso alle tubazioni da riparare;

CONSIDERATO che, stante l'urgenza e la necessità di procedere alla riparazione, al fine di garantire la continuità assistenziale, è stata incaricata la Ditta Matica S.r.l., con sede legale- Amministrativa in Sassari, Z.ind. Predda Niedda strada 11-14, P.IVA 02173390903, attuale impresa manuttrice degli impianti tecnologici del P.O. SS Annunziata e quindi a perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche e relativa localizzazione degli impianti di distribuzione idrica, al fine di ripristinare l'erogazione del servizio negli stabili interessati;

VISTI i seguenti consuntivi (prot. PG/2016/27044-46-47-48 del 01.12.2016 - PG/2017/4284 del 16.02.2017) presentati dalla ditta Matica S.r.l.:

- n° PK16118-09 integrazione, relativo alla sostituzione di un tratto di colonna montante ACS presso Reparto di Cardiocirurgia, 21.09.2016, per un importo di € 1.120,00 IVA esclusa;
- n° PK16118-11 relativo alla riparazione fessurazione su una tubazione di acqua calda sanitaria presso locali Ex farmacia 2° sottopiano, 14.10.2016, per un importo di € 130,20 IVA esclusa;
- n° PK16118-12 relativo alla messa in sicurezza controsoffitto di copertura canali UTA nuove Sale Operatorie presso uscita di emergenza Reparto di Fisioterapia, 21.11.2016, per un importo di € 866,00 IVA esclusa;
- n° PK16118-13 relativo alla sostituzione di un tratto di colonna montante acqua fredda presso Reparto di Medicina Interna Donne, 24.11.2016, per un importo di € 330,00 IVA esclusa;
- n° PK16118-14 relativo al ripristino murario a seguito di cedimento staffe di supporto corpo radiante presso Reparto di Chirurgia Uomini, 20.12.2016, per un importo di € 190,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che il costo totale degli interventi di cui sopra ammonta a € 2.636,20 IVA esclusa (€ 3.216,16 IVA 22% compresa);

DATO ATTO che il Servizio Tecnico, in rapporto all'urgenza della situazione, alla tipologia e complessità delle lavorazioni da effettuare ed ai materiali utilizzati, ha valutato congruo ed in linea con i prezzi di mercato il costo dei consuntivi presentati dalla ditta Matica Srl;

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" del Bilancio 2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

DI LIQUIDARE alla ditta Matica S.r.l, con sede a Sassari Z.ind. Predda Niedda strada 11-14, P.IVA 02173390903, i lavori in emergenza per la riparazione di perdite varie sui circuiti di acqua calda sanitaria, ACS, nei vari reparti del Presidio Ospedaliero SS Annunziata dell'A.O.U. di Sassari;

DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato "**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta**" dell'esercizio finanziario 2016 è pari a un importo complessivo pari a € 3.216,16 IVA 22% compresa;

DI INFORMARE

la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z351D8968F** le clausole previste dalle suddette normative.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Geom. Nicola Piredda	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria _____
La presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 22/03/2017 per la durata di quindici giorni.	