



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 26/06/2017

Oggetto	Lavori urgenti relativi al ripristino funzionale della pompa di calore del bunker 600 della Radioterapia, di quella degli uffici della direzione al quinto piano del materno infantile e dei due gruppi frigoriferi dei nuovi padiglioni chirurgici dell' A.O.U. di Sassari - CIG ZEA1EBC28C Liquidazione alla Ditta Elco Service S.r.l.
Struttura	Servizio Tecnico
Responsabile di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per.ind. Antonio Mura

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 4.965,40	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta	2017

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico.
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- CONSIDERATO** che con segnalazione n. 2144 del 08.02.2017 la società Modus FM, attuale manuttrice degli impianti tecnologici dell'AOU di Sassari, comunicava sul portale informatico delle manutenzioni, la presenza di anomalie di funzionamento su entrambi i gruppi frigoriferi da 1.500 kW marca Climaveneta a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato dello stabile dei nuovi padiglioni chirurgici nel Viale San Pietro 43;
- CONSIDERATO** che con segnalazione n. 2204 del 08.03.2017 la società Modus FM, comunicava sul portale informatico delle manutenzioni, la rottura della valvola termostatica e il conseguente blocco di funzionamento della pompa di calore marca Emmeti a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato degli uffici e della Direzione di Ginecologia e Ostetricia al quinto piano dell'edificio Materno Infantile nel viale san Pietro 12;
- CONSIDERATO** che con segnalazione n. 2212 del 14.03.2017 la società Modus FM, comunicava sul portale informatico delle manutenzioni, l'anomalia di funzionamento della pompa di calore marca Climaveneta a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato del bunker 600 della sezione di Radioterapia presso l'edificio della Neuro-Radiologia nel viale San Pietro 12;
- TENUTO CONTO** che tali impianti sono indispensabili per il condizionamento degli stabili sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva;
- CONSIDERATO** inoltre, che la regolare funzionalità di tali gruppi è indispensabile anche per poter climatizzare, durante la stagione invernale, il blocco operatorio dove a causa del continuo utilizzo di apparecchiature elettromedicali di sala, che producono calore, si verificano innalzamenti delle temperature all'interno dei locali;
- DATO ATTO** che, per tutto quanto sopra citato, stante l'urgenza questo Servizio Tecnico, con protocolli PG/2017/3927 del 13.02.2017, PG/2017/6046 del 10.03.2017 e PG/2017/6921 del 20.03.2017 ha provveduto a richiedere interventi in emergenza alla ditta ELCO Service Srl poiché la stessa risulta essere Centro Assistenza autorizzato per le macchine Climaveneta ed Emmeti.
- DATO ATTO** che la ditta Elco Service Srl, a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni richieste, ha presentato i consuntivi dettagliati di spesa (prot. AOUS PG/2017/11504 del 17.05.2017 e prot. AOUS PG/2017/11154 del 12.05.2017) per il ripristino funzionale delle macchine in oggetto ammontanti a totali € 4.070,00 oltre Iva di legge (€ 4.965,40 iva al 22% compresa).

- RITENUTO** che tali consuntivi, rapportati alla manodopera e ai materiali utilizzati risultano congrui ed in linea con i prezzi correnti di mercato;
- ATTESTATO** che il Responsabile del Servizio Tecnico che sottoscrive la presente determina dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa pari a € **4.965,40** è inderogabile e assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI LIQUIDARE** alla ditta **Elco Service S.r.l.**, con sede a Sassari in via Savoia 31 – P.Iva 02386400903, l'importo di € 4.070,00 oltre Iva di legge per l'esecuzione dei lavori urgenti relativi al ripristino funzionale della pompa di calore del bunker 600 della Radioterapia, di quella degli uffici della direzione al quinto piano del materno infantile e dei due gruppi frigoriferi dei nuovi padiglioni chirurgici dell' A.O.U. di Sassari;
- DI DARE ATTO** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **A507010104** denominato “**Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta** “ del corrente esercizio, è pari a un importo complessivo di € **4.965,40** comprensivo d'iva di legge con aliquota al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG ZEA1EBC28C** le clausole previste dalle suddette normative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Sigla Responsabile: ing. Roberto Gino Manca Estensore: p.i. Antonio Mura	Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato <p style="text-align: center;">f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 26/06/2017 per la durata di quindici giorni.	
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu)	