



## **DETERMINAZIONE N° 29 DEL 30/01/2014**

Oggetto: Intervento urgente su guasto relativo al ripristino funzionale della pompa di calore marca RHOSS installata nel locale tecnico al piano sottotetto della clinica medica – *CIG Z2COD34C8E*

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D.Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" e la successiva delibera del Commissario n. 161 del 30/03/2011 di rettifica e integrazione del medesimo regolamento.
- CONSIDERATO** l'art. 8 del vigente regolamento aziendale adottato con delibera n. 417 del 08/08/ 2011 che statuisce che per garantire la fornitura in oggetto l'acquisto può essere legittimamente esperito in economia mediante affidamento diretto per l' acquisizione di beni nei limiti dei 40.000,00 €;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- PREMESSO** che in data 27/11/2012 la ditta ELCO Service, all'epoca appaltatrice delle manutenzioni degli impianti tecnologici dell'AO, ha inviato comunicazione all'ufficio tecnico relativamente alla parziale avaria (rottura di uno dei due scambiatori gas-acqua) occorsa alla pompa di calore, di marca RHOSS, a servizio dell'impianto di condizionamento centralizzato del piano quinto piano del Palazzo delle Medicine in Viale San Pietro n. 8 a Sassari;
- CONSTATATO** che la riparazione della suddetta pompa di calore, viste le temperature rigide del periodo, era urgente in quanto nel funzionamento parziale la macchina non era in grado di fornire la necessaria potenza termica riscaldare fino alla temperatura di 20°C i locali serviti, locali dove sono presenti laboratori vari e studi medici;
- TENUTO CONTO** sia dell'urgenza che della tipologia del guasto occorso alla pompa di calore, per ripristinare rapidamente la funzionalità della macchina l'ufficio tecnico, con protocollo PG/2013/26041 del 02/12/2013, ha conferito incarico alla ditta AIR CONFORT

SARDO Snc di Pinna, centro assistenza autorizzato RHOSS per la provincia di Sassari, per effettuare urgentemente la riparazione e il ripristino funzionale della pompa di calore;

**DATO ATTO** che l'impresa incaricata è immediatamente intervenuta ed ha riparato il guasto in tempi rapidi e che il costo a consuntivo della riparazione della macchina presentato dalla ditta AIR CONFORT SARDO Snc di Pinna, con sede in viale Caprera 1/B a Sassari, pervenuto con nota protocollo AOUS/2014/325 del 08/01/2014, ammonta a € 2.980,68 iva esclusa (€ 3.636,43 iva al 22% compresa);

**DATO ATTO** che il costo a consuntivo dell'intervento di riparazione, rapportato alla tipologia di lavorazioni effettuate (svuotamenti, bonifiche dei circuiti e successiva ricarica dei gas frigoriferi, saldature) e alla mano d'opera impiegata risulta congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

**ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto di spesa **050 70 10 103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del Bilancio **2013**.

### **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla ditta AIR CONFORT SARDO Snc di Pinna, con sede in viale Caprera 1/B a Sassari - P. Iva 01546180900, l'importo complessivo di € 3.636,43 (iva al 22% compresa) per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento urgente su guasto per il ripristino funzionale della pompa di calore marca RHOSS installata nel locale tecnico al piano sottotetto della clinica medica; – **CIG Z2C0D34C8E**

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507010103** denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" dell'esercizio 2013 è pari a € 3.636,43;

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Z2C0D34C8E** e le clausole previste dalle suddette normative.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**f.to Ing. Roberto Manca**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata  Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO  Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____  Estensore: per. Ind. Antonio Mura	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria    f.to Dott.ssa Bellu Rosa Maria  _____
--	--

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30/01/2014\_\_ per la durata di quindici giorni.