



Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

## **DETERMINAZIONE N° 140 DEL 26/03/2015**

**Oggetto: Liquidazione alla ditta Cardiomed S.r.l.: riparazione per DANNO ACCIDENTALE del Laser Chirurgico LUMENIS ACUPULSE 30 ST in dotazione presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari;**  
**CIG ZE7116B439**

### **Il Responsabile del Servizio Tecnico**

- VISTO** il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;
- VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;
- VISTA** la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. .
- CONSIDERATO** l'art. 8 del citato regolamento, il quale statuisce che gli interventi di manutenzione per il ripristino funzionale di apparecchiature elettromedicali possono essere legittimamente esperiti in economia mediante affidamento diretto quando l'importo è inferiore a € 40.000,00.
- PRESO ATTO** che dalla sala operatoria della Clinica Otorinolaringoiatra del Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari è pervenuta a questo Servizio la richiesta di intervento per la riparazione del Laser Chirurgico di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST, matricola 183, con numero di etichetta 2281;

- CONSIDERATO** che, lo strumento in questione è stato collaudato in data 26/09/2012 dal Servizio di Ingegneria Clinica dell'AOU di Sassari e quindi, essendo decorsi i 24 mesi di copertura, l'apparecchio non è più in garanzia;
- ACCERTATO** che, come da contratto di Global Service attualmente in essere con l'ATI Ingegneria Biomedica S. Lucia, Drager e Philips, il servizio di manutenzione non comprende danni derivati dall'uso non corretto o improprio dell'apparecchiatura;
- VISTA** la nota del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale con prot. n.: NP/2014/3007 del 25/09/2014, inoltrata alla Direzione Generale, il quale specifica che a seguito di un'analisi del SIC, lo strumento è stato danneggiato da un'errata manovra di installazione per imperizia o disattenzione da parte del personale addetto alla suddetta procedura;
- VISTA** l'autorizzazione del Direttore Generale riportata sulla nota sopracitata;
- CONSIDERATO** che la ditta Cardiomed S.r.l., essendo fornitrice di tale strumentazione, è stata interpellata al fine della predisposizione di un preventivo per l'intervento manutentivo sul Laser suindicato;
- VISTO** il preventivo, con Prot. 2014/19953 del 25/09/2014, ricevuto dalla ditta Cardiomed S.r.l., con la quale si informa che a seguito di verifiche e controlli funzionali il guasto recato all'apparecchio è di tipo accidentale, da imputarsi ad una errata manovra di installazione dello stesso, ma senza dolo o colpa grave;
- PRESO ATTO** che per il ripristino funzionale la spesa ammonta a € 1.415,00 + IVA di legge;
- PRESO ATTO** che in data 25/09/2014, con Prot. n.: PG/2014/20009, si è provveduto ad autorizzare la ditta Cardiomed S.r.l. dell'esecuzione dell'intervento manutentivo in urgenza sul Laser Chirurgico come da preventivo ricevuto;
- VISTA** la fattura con Fatt. n° 663/2014 (Prot.4679/14 del 28/11/2014) dell'importo complessivo pari a € 1.726,30 presentata dalla ditta Cardiomed Srl a seguito dell'esecuzione delle operazioni manutentive da noi richieste;
- ACCERTATO** che l'importo indicato risulta in linea con prezzi di mercato e quindi considerato congruo dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il **CIG ZE7116B439** per l'intervento in oggetto e che, stante l'importo del lavoro non è dovuto, da parte dell'amministrazione, il versamento a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
- ATTESTATO** che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 0507020103 denominato "Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie a richiesta" del Bilancio 2014.

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa

**DI LIQUIDARE** alla Ditta Cardiomed S.r.l., con Sede in Via G.B. Venturi, 4/A – 09131 Cagliari (CA), P. IVA 01709600926, l'importo complessivo pari a € 1.726,30 per la riparazione del Laser Chirurgico di marca LUMENIS LTD, modello ACUPULSE 30 ST, matricola 183, con numero di etichetta 2281 in dotazione presso la Sala Operatoria della Clinica Otorinolaringoiatra presso il Blocco Operatorio dell'AOU di Sassari;

**DI DARE ATTO** che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul conto di spesa n° **0507020103** denominato "**Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature Sanitarie a Richiesta**" dell'esercizio finanziario 2014 è pari a un importo complessivo di € 1.726,30 IVA compresa;

**DARE MANDATO** al competente ufficio affinché il suddetto costo della riparazione, come richiesto dalla Direzione Generale trattandosi di danno accidentale dovuto ad errato utilizzo come indicato in premessa, venga imputato sul budget della U.O. del Blocco Operatorio, ristorando l'importo del conto di spesa n° 0507020103 del Budget del Servizio Tecnico del suddetto importo anticipato.

**DI COMUNICARE** copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

**DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere riportati il **CIG ZE7116B439** e le clausole previste dalle suddette normative.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to Ing. Roberto Manca

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: SERVIZIO TECNICO Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca _____ Estensore: Per. Ind. Francesco Macri	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu _____
La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26/03/2015 per la durata di quindici giorni.	

