



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI**



Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 545 DEL 04/10/2018

Oggetto	Riparazione per <u>danno accidentale</u> del TONOMETRO KEELER PULSAIR in dotazione all'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari Affidamento alla Prodifarm S.p.A. – CIG Y1924F205D
Struttura	SSD Ingegneria Clinica
Direttore di Struttura	Ing. Roberto Gino Manca
Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Gino Manca
Estensore	Per. Ind. Francesco Macri

Importo previsto (costo e/o investimento)	Codice Conto	Denominazione Conto	Esercizio Finanziario
€ 3.824,70	A507020102	Manutenzioni e Riparazioni Attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta	2018

Allegati alla Determinazione	N° di pag.	Oggetto
##		

Tipologia di Pubblicazione	Integrale	Parziale
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Direttore pro-tempore della SSD Ingegneria Clinica

- VISTO** il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
- VISTO** il D.Lgs. 517/99;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016;
- VISTO** il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari;
- DATO ATTO** che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico;
- VISTA** la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio Tecnico;
- DATO ATTO** che all'allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la "Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia elettrica, acqua, impianti; ecc.) con verifica esecuzione, liquidazione fatture, contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc." prevedendo come atto autorizzativo l'atto dirigenziale;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca;
- DATO ATTO** che con la deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. "Edile, Impianti e Patrimonio", con decorrenza 09/02/2018, l'incarico di Responsabile della SSD "Ingegneria Clinica" per una durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi;
- DATO ATTO** che, con la deliberazione n° 644, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/08/2018, il suindicato incarico conferito al sottoscritto è stato prorogato per ulteriori sei mesi, con decorrenza 9 agosto 2018;
- VISTA** la richiesta di manutenzione pervenuta a questo servizio dall'U.O. di Oculistica relativa alla rottura del Tonometro di marca KEELER LTD, modello PULSAIR, matricola 2417/2015, inventariato 3257;
- DATO ATTO** che si è provveduto ad aprire la chiamata al servizio di Global Service attualmente in essere presso questa Azienda (Althea, Philips e Draeger) per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali;
- CONSIDERATO** che lo strumento sopracitato è stato fornito in regime di service dalla ditta Prodifarm S.p.A. e collaudato in data 13/06/2013;
- ACCERTATO** che il contratto del service ha una durata di anni 5 e quindi alla data del guasto l'apparecchio era mantenuto dalla ditta Prodifarm S.p.A. (fornitore dello strumento);
- VISTA** la mail ricevuta dalla ditta Prodifarm S.p.A. con la quale ci informa che il danno recato allo strumento è da amputarsi all'uso improprio dello stesso e che quindi è di tipo accidentale;
- CONSIDERATO** che le manutenzioni di tipo accidentale non rientrano nel contratto di service con la ditta Prodifarm S.p.A.;
- CONSIDERATO** che le riparazioni dovute a danni accidentali e comunque qualsiasi intervento su apparecchiature fornite in service, non rientrano nel contratto di Global Service;

- VISTO** il preventivo ricevuto, ns prot. PG/2018/18324 del 13/09/2018, nel quale l'importo complessivo per il ripristino funzionale dello strumento ammonta a € 3.135,00 + IVA di legge;
- ACCERTATO** che lo strumento è fondamentale per svolgere le attività di routine sanitaria dell'U.O. di oculistica dell'AOU di Sassari;
- ACCERTATO** che l'importo previsto risulta in linea con i prezzi di mercato e quindi considerato congruo dall'Ingegneria Clinica aziendale;
- DATO ATTO** che per tali lavorazioni è stato attivato il CIG Y1924F205D;
- RITENUTO** che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto **A507020102** denominato “**Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” del corrente esercizio finanziario;
- CONSIDERATO** che l'impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;
- PRESO ATTO** di quanto comunicato alla RAS in tetto di coperture finanziarie con prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018;
- VISTO** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa,

- DI AFFIDARE** alla **Prodifarm S.p.A.**, con sede legale in Z.I. Predda Niedda Nord – 07100 Sassari (SS) P. IVA 00138660907, la riparazione del Tonometro di marca KEELER LTD, modello PULSAIR, matricola 2417/2015, inventariato 3257, in dotazione all'U.O. di Oculistica dell'AOU di Sassari, per un importo pari a € 3.135,00 oltre IVA di legge;
- DI STABILIRE** che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa **A507020102** denominato “**Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta**” **BDG_S_03 2018** è pari a un importo complessivo di **€ 3.824,70** comprensivo d'iva di legge al 22%;
- DI INFORMARE** la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell'apposito contratto, vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc...) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il **CIG Y1924F205D** le clausole previste dalle suddette normative.

Il Direttore pro-tempore del SSD Ingegneria Clinica
f.to Ing. Roberto Manca

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: SSD Ingegneria Clinica</p> <p>Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca</p> <p>Estensore: Per. Ind. Francesco Macrì</p>	<p>Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato</p> <p>Dott.ssa Rosa Maria Bellu</p>
<p>La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 04/10/2018 per la durata di quindici giorni.</p> <p>Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas)</p>	