

Il sottoscritto FRANCO MACCHERONI nato a TERNI (TR) il 31/10/1962, residente a TERNI in Via CAMPOMICCIOLO n. 179/A, nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO della ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL con sede legale in GENOVA VIA F. ROLLA 26 16152 C.F./P.IVA.01983850995, (ripetere dal soggetto se necessario)

ai fini della partecipazione alla Trattativa diretta n°IG 841506447C, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato.

CODICE PRODOTTO	Area completa del PUNTO ORDINANTE Descrizione	A Fabbricante per 15000 test	Area completa del FORNITORE GND	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	B Prezzo unitario (I/VA esclusa)	Prezzo totale per voce (AxB)	Prezzo totale offerta (tutte le voci)
RP10243X	AlplexTM 2019-CoV Assay	150	W0105940699 - TEST DI VIROLOGIA - REAGENTI INAS - ALTRI	RV10243X	Alplex SARS-CoV-2 Assay 100T	1,250.00 €	187,500.00 €	
744300.4.UC384.	STARMag 96 x 4 Universal Cartridge Kit	39	W0105960102 - REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA E/O RNA VIRALE	744300.4.UC384.	STARMag 96 x 4 Universal Cartridge Kit	960.00 €	37,440.00 €	
SIP0096	96 Deep Well Microplates (100ea/box)	3	W0503010204	SIP0096	96 Deep Well Microplate (100ea/box)	325.00 €	975.00 €	
235905	1 ml Filtered Tips (3,84ea/box)	28	W0503020201	235905	1 ml Filtered Tips (3,84ea/box)	450.00 €	11,700.00 €	
65902-01	Waste Bag 100 ea pack - NIMBUS	3	W0599	65902-01	Waste Bag 100 ea pack - NIMBUS	55.00 €	165.00 €	
MCT150C	1.5 ml Eppendorf tube 500 ea / box	3	W050301020202	MCT150C	1.5 ml Eppendorf tube 500 ea / box	145.00 €	435.00 €	
235903	300ul Filtered Tips (3,76ea/box)	8	W0503020201	235903	300ul Filtered Tips (3,76ea/box)	700.00 €	2,100.00 €	
HSP9655	96 well plates white skirted 50	8	W0503010204	HSP9655	96 well plates white skirted 50	280.00 €	2,180.00 €	
TC50603	Optical Flat Chips for 0.2 ml Tubes and Plates 120 strips of 8 caps strip ultra clear	18	W05030102060	TC50603	Optical Flat Chips for 0.2 ml Tubes and plates 120 strips of 8 caps strip ultra clear	80.00 €	1,440.00 €	243,375.00 €

Costi della sicurezza
Costo della manutenzione:

€ 160,18
€ 6,086,88